8223036 栗山淳

熱力学2 第6回課題

1.

(1)

ギブスの自由エネルギーの定義はHをエンタルピー、Tを温度、Sをエントロピーとすると以下のように表せる

$$G = H - TS$$

(2)

ギブスの自由エネルギーの全微分を求めると次のようになる

$$dG = dH - TdS - SdT$$

ここでエンタルピーHはUを内部エネルギー、Pは圧力、Vを体積とすると次のように表せる

$$H = U + PV$$

このエンタルピーの式を微分すると

$$dH = dU + PdV + VdP$$

となる。

内部エネルギーの微分は熱力学第1法則を用いて以下のように表される

$$dU = TdS - PdV$$

この式をdHの式に代入すると

$$dH = TdS - PdV + PdV + VdP = TdS + VdP$$

これをdGの式に代入すると、

$$dG = TdS + VdP - TdS - SdT = VdP - SdT$$

この式に等温・等圧条件(dT = 0, dP = 0)を適用すると

$$dG = VdP - SdT = 0$$

よって微分変化量dGが等温, 等圧の下で,  $dG \leq 0$ となる

(3)

ギブスの自由エネルギーの変化を状態 1 から状態 2 まで積分してギブスの自由エネルギーの差を求めると次のようになる

$$\Delta G = G_2 - G_1 = \int_1^2 dG$$


この式にdG = VdP - SdTを代入して積分すると

$$\Delta G = \int_{1}^{2} V dP - \int_{1}^{2} S dT$$

となる。これがギブスの自由エネルギー間の関係である。

(4)

二酸化炭素の固体、液体、気体のギブスの自由エネルギーの温度依存性を図示すると以下のようになる




## 8223036 栗山淳

温度が融点に達すると、固体のエントロピーが増加し、分子が自由に動けるようになり、液体へと変化する。この時、ギブスの自由エネルギーが固体と液体で等しくなる。温度がさらに上昇して沸点に達すると、液体のエントロピーがさらに増加し、分子が完全に自由になることで気体に変化する。この際、ギブスの自由エネルギーが液体と気体で等しくなる。

(5)

二酸化炭素の T-P 状態図を描くと以下のようになる




(6)

Decaffeinated Coffee の作成方法

超臨界二酸化炭素をコーヒー豆に通すことで、カフェインが二酸化炭素に溶け込み、除去され、Decaffeinated Coffee を作ることができる。






ドライアイスの作成方法

液体二酸化炭素を急速に減圧し、固体状態にすることでドライアイスが生成される。

## ドライアイスの作成条件



参考文献:<a href="https://studyinuniv.blogspot.com/2018/07/blog-post\_17.html">https://studyinuniv.blogspot.com/2018/07/blog-post\_17.html</a>
<a href="https://studyinuniv.com/2018/07/blog-post\_17.html">https://studyinuniv.com/2018/07/blog-post\_17.html</a>
<a href="https://studyinuniv.com/2018/07/blog-post\_17.html">https://studyinun