

#### • 磁氮異方性

定義:磁気モーメントの特定方向への向きやすさ













&






- ・永久磁石 (高い異方性)
  - ▶ ダイナモ , 発電効率
- ・電磁鋼板 (低い異方性)
  - ▶ 鉄心, 発電效率
- ・垂直磁化膜(高い異方性)
  - ▶スピントロニクス、磁気メモリ



## 磁気異方性とは?




m 磁気モーメントが・・・

- ・向きやすい方向=磁化容易輸
- ・向きにくい方向=碓化困難輸

内部エネルギーの農

短気属方性 K<sub>u</sub>

## 磁気ヒステリシスとの関係



塩化容易触く 飽和に必要な 砂化因動物と磁場の強さが異なる



## 様々な磁気異方性

・ | 松昌母気質方性・・・ 格子の対称性に依存 (粧品周遠)

・形状磁気異方性 … 磁性体の形状に依存 (構造, jum-mm)

·跨傳磁気異方性


· - · etc.


エネルギーなので合質できる

便利

#### 結晶磁気異方性

[100]方向=容易輪





磁気モーメントの 回転に要する エネルギー

 $a_1 = \cos \theta_1$ 

 $a_2 = \cos \theta_2$ 

 $a_3 = \cos \theta_3$ 

#### 異方性エネルギーの表現

··· cos θ<sub>i</sub> (= α<sub>i</sub>)の多項式で展開して表す (表別)

#### ・ 立方晶の場合

$$E_A = \underbrace{K_1}_{i,j} \left( \sum_{i,j} \alpha_i^2 \alpha_j^2 \right) + \underbrace{K_2}_{i,j} \left( \alpha_1^2 \alpha_2^2 \alpha_3^2 \right)$$
麗方性定数 (1次) 異方性定数 (2次)

 $K_1 \gg K_2$ 


ちなみにa3やa5の項は無い・・・結晶の異方性によって消える


#### ・ 六方晶の場合


$$E_A = \frac{K_1 \sin^2 \theta}{=} + \frac{K_2 \sin^4 \theta}{=}$$
127.

\* θ · · · c軸となず角度

#### 磁気異方性の解析







問題点

- ・大きな単結晶が必要
- ・加工の作業が大変

## 磁気異方性の解析

・磁化曲線より算出 (SQUID, VSM)

容易軸の飽和に必要なエネルギー

困難軸 の飽和に必要なエネルギー

差分より算出

→ 「HdM で表せる

磁場×磁化=磁化曲線の面積



容易動 水照验

サンブル全体の

差分の面積= (有効) 磁気異方性

☆試料の形状に異方性があるときは 形状異方性を加える必要がある

## 形状磁気異方性



$$H_{\alpha}$$
 -  $+$ 

要面磁圏によって物質内部に生じる磁場 (常に反対方向)

飽和に必要なエネルギーが顕なる

$$H_{eH} = H_{ex} - H_d$$

#### ・反磁場

$$E_d = \frac{1}{2} H_d \cdot M_s$$

$$= 2\pi M_s^2 (N_x \alpha_1^2 + N_y \alpha_2^2 + N_z \alpha_3^2)$$

N:反磁場係数



#### ·x方向に十分長い針

$$N_x = 0, N_y = \frac{1}{2}, N_z = \frac{1}{2}$$


$$E_d = \pi M_d^2 (\alpha_2^2 + \alpha_3^2) = \pi M_s^2 \sin \theta$$



## - 薄腹

$$N_x = 0, N_y = 0, N_z = 1$$


$$E_d = 2\pi M_E^2 \alpha_S^2 = 2\pi M_E^2 \cos \theta$$
  
形収異方性エネルギー




\*8:磁場との角度

#### 結晶磁気質方性の起源

…… 波動関数の対称性の破れが原因




結晶構造一。薄腰の重元素



容易**的** F. d



異方性無し



容易軸

「スピン軌道相互作用」が起源 α Z\*

内積で表現可

#### 奥際の材料

· 3d遷移金属(Fe3-等)


#### 結脈場

- 一軌道角運動量の凍結
- → <1>=0
- → スピン軌道相互作用は小さい
- 一人には小さい

# · 41 系 (Dy ネオジム磁石等)

#### 結晶の歪み

- →
  軌道的運動量は残る
- 一スピン軌道相互作用が大きい
- 一人には大きい




# 実際の材料

。3d遷移金属(Ferin))

## 結晶場

- 一、轨道角運動量の凍結
- <L>=0
- →スピン軌道相互作用は小さい
- 一氏は小さい




LloFeNi

# ・4f系 (Dy ネオジム磁石等)

## 結晶の重み

- 一。明简的更新量は残る
- →スピン軌道相互作用が大きい
- 一尺は大きい



## 課題

- ① 磁気異方性の高い磁性材料を調べなさい
  - ·物質名
  - ・磁気モーメント (M<sub>s</sub>)
  - ·磁気異方性定数(Ka)
  - ・磁気異方性がなぜ高いか