Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.353.115 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 527950											
Tempera	aturer										
Tompon.		Kode				Forklar	ring kode:				
11,2 '	°C / RH		Utete	mp/Fuk	t		1= Defekt				
,	°C		Tilluft EPX temp 1				2= Feil, men fungerer				
	°C			EPX ter			3= Ulyd				
30,3	°C		Temp	avtrekk			4= Har behov for oppfølging/				
18,2	°C		Scave	nger ter	np 1		observasjon				
17,5 °	°C		Scave	nger ter	np 2						
20,0	°C		Tilluft	stemp 1							
20,0	°C		Tilluft	stemp 2							
	°C			nger EP							
-,-	°C			m tube	temp						
,-	°C		Wate	r temp							
(°C										
Trykktra	nsmitte										
		Kode:									
	cPa/			•							
50753 r	m3/h	. Tr	ykk/Lu	ftmengo	de Tilluft/omluft						
Catharia	latou.										
Settpun	Kter:	14 1									
		Kode:									
	C		empera								
50559 r	n3/h	. <u>L</u> ı	ıftmen	gde							
Vifter:											
vitter:											
Duococc		\/ifton									
Prosess:	Prosess:		Viftenr.								
Vifto og		1	-	2	-						
Vifte og Motor											
IVIOTOI											
Effektforbruk:		F 60	kW	5 64	kW						
Strømforbruk		5,60 8,4	A	5,61 8,1	A						
Hastighet		1245		1248	Rpm						
Pådrag		65	%	65	%						
Driftstimer			35953 t								
2111131111		3333	, L	35953	t						
Kode:											

Dato: 1/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:						
	1		2			
Vifte og				t .		
Motor	•		•			
Effektforbruk	1,02	kW	0,99	kW		
Strømforbruk	1,5	A	1,6	A	-	
Hastighet	647	Rpm		Rpm	-	
Pådrag	43	%	43	%	_	
Driftstimer	31372		31372		_	I
Kode:						
Stans Aggregat og	åpne lı	uker:				
Tavle:					Varmekabel:	
Kontroll:		✓		•	Strømforbruk:	Kode:
Varmeelement		<u></u> ✓			Varmekabel på vann ut 0,1 A	
					Varmeelement i tavle 0 A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		V			Nivåswitch / Trykk 141mm	
Tilluftsspjeld				-	Ledningsevne S/C 212	
				-	Flowswitch OK	
				ı		
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil		\checkmark		1	Sirkulasjonspumpe 1.4 A	
Tømmeventil		<u> </u>		_		
				-		
Utbedret ved servi	ice:					
Type utbedring:						
Kommentarer:						
	مام دست	CD'				
1) Tørre flekke						
2) Lekkasje i E	PX be	:gge s	laer.			
İ						
İ						

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.