Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Heia **DIGIPLEX** Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 529089 Aggregat: A2.353.116 Aggregat type: OASIS 200 S **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 14,5 1= Defekt 21,9 °C Tilluft EPX temp 1 2= Feil, men fungerer 22,1 °C Tilluft EPX temp 2 3= Ulyd °C Temp avtrekk 4= Har behov for oppfølging/ 28,6 °C Scavenger temp 1 20,6 observasjon 20,0 °C Scavenger temp 2 °C Tilluftstemp 1 21,1 21,0 °C Tilluftstemp 2 18,4 °C Scavenger EPX tem °C Bottom tube temp 21,2 °C Water temp 16,8 °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 50565 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft Settpunkter: Kode: 21 °C Temperatur 50559 m3/h Luftmengde Vifter: **Prosess:** Viftenr. 1 2 Vifte og Ī 1 Motor Effektforbruk: 5,20 kW kW 5,17 Strømforbruk 7,26 7,43 Α Α Hastighet 1218 Rpm 1169 Rpm Pådrag 61 % 61 % Driftstimer 36451 t 36451 t Kode: 4

Dato: 23/8/21

Servicetekniker: Ø.A / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:							
	1		2				
Vifte og							
Motor	•		•				
Effektforbruk	0,17	kW	0,18	kW			
Strømforbruk	0,36	Α	0,28	Α	_		
Hastighet	323	Rpm	322	Rpm	-		
Pådrag	23	%	23	%	-		
Driftstimer	34678	t	34678	t	_		
Kode:							
Stans Aggregat og åpne luker:							
Tavle:					Varmekabel:	Kode:	
Kontroll:		\checkmark	•		Strømforbruk:	Rode.	
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,07 A		
					Varmeelement i tavle 0 A		
Spjeld:					Vannmålere:		
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 163mm		
Tilluftsspjeld		✓	•	_	Ledningsevne S/C 556		
					Flowswitch lasket		
Aktuatorer:					Pumpe:		
Fylleventil		✓	•	_	Sirkulasjonspumpe 1.44 A		
Tømmeventil		✓		-			
Utbedret ved service:							
Type utbedring:							
Kommentarer:							
1) Slakk i lager på prosessvifter, ikke ulyd, ruller lett							
2) Tørre flekker under EPX							
3) Lekkasje i EPX på begge sider							
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok							

Dato: 23/8/21

Servicetekniker: $\emptyset.A / S.K.$