## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.3	53.133	Aggregat type: OASIS 200				Serienummer: 539198
Temperaturer						
	Kode				Forkla	aring kode:
11,1 °C / RH		Utete	emp/Fuk	t		1= Defekt
23,3 °C			t EPX ter			2= Feil, men fungerer
24,3 °C			t EPX ter			3= Ulyd
30,9 °C			avtrekk			4= Har behov for oppfølging/
21,1 °C			enger ter			observasjon
21,6 °C			enger ter			
23,1 °C			tstemp 1			
23,1 °C			tstemp 2			
21,5 °C			enger EP			
22,1 °C			m tube			
13,5 °C	-		r temp	· · ·  e		
°C		wate	. сетьр			
Č						
Trykktransmitte	re:					
TT y KKCI GITSTITICC	Kode:					
kPa/	Roue.					
56019 m3/h	т	rvkk/Lu	ıftmengo	de Tilluft/omluft		
300 19 1113/11	· · ·	1 y 1010, 20	ir cirrerige	ac imare, orinare		
Settpunkter:						
	Kode:					
		_				
23 °C		empera				
<b>56000</b> m3/h		uftmen.	gae			
Vifter:						
viiter:						
D	\ /:£+ -					
Prosess:	Vifte	nr.	2			
vec .	1		2			
Vifte og			_			
Motor	_		-			
Effektforbruk:	5,11	kW	5,01	kW		
Strømforbruk	7,3	A	7,3	A		
Hastighet	1219		1213	Rpm		
Pådrag	62	%	62	%		
Driftstimer	1175	60 t	11750	t		
Kode:						
			_			

Dato: 1/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,13	kW	0,13	kW								
Strømforbruk	0,3	Α	0,3	A	-							
Hastighet	252	Rpm	253	Rpm	-							
Pådrag	19	%	19	%	-							
Driftstimer	9520	t	9520	t	-							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Kode:						
Varmeelement		<b>√</b>			Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0 A							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		<b>√</b>			Nivåswitch / Trykk 138mm							
Tilluftsspjeld		<b>√</b>		-	Ledningsevne S/C 6							
				-	Flowswitch ALARM	1						
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		✓			Sirkulasjonspumpe 1.6 A							
Tømmeventil		✓	<u> </u>	_								
Utbedret ved servi	ce:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
	anntilf	arcol	e røret i	når mad	netventil påfylling stenger							
					netventil påfylling stenger.							
2) Alarm på flowswitch. Må klippes. Resatt, testet, går i alarm med en gang.												

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.