## TVO, Eftersynsrapport





IV Altalens	parter			
Anlægsejer	CVR	3938	7077	
Navn		☐ Offentlig	⊘ Privat	
DIGIPLEX	Coper	basen	1 405	
Adresse	- 1	-	-	

Postnr. Telefon

Anlægsansvarlig STEN JENSEN

22 85 03 01

Certificeret ITV-installatør	
Firmastempel	
CC INSTALLATION APS	
V/Claus Christensen	
Ternevej 57 4000 Roskilde	
Mobil: +4540820422	
Email: c.l.c@c.dk	
Ansvarlig	
Bo Ingemann Jensen	

Installationsoplysninger Installationsadresse Postnr./by Installationsnummer HOLMBLADSGADE 142 2300 KBH.S

30 Eftersynets omfang		Angiy ant		n/a		X	
		Angiv antal timer I		Bemærkninger		^ ]	
30.11	Dialog med kunden om der har været problemer med systemet siden sidst, herunder supplerende undervisning om nødvendigt.	x		Domestining of			
30.12	Dialog med kunden om kameraernes indstilling er i overensstemmelse med billedet kunden ønsker at kunne optage (observation/verifikation/identifikation).	x					
30.13	Visuel gennemgang af installationen som helhed og notering af evt. umiddelbare forhold, som bør udbedres under besøget.	х					
30.14	Kontrol af billedkvalitet og justering af kameraer om nødvendigt - samtlige kameraer	х					
30.15	Kontrol af korrekt placering af kamera med hensyn til evt. forandringer i bygningens indretning eller konstruktion.	х				100	
30.16	Udvendig rengøring af kamerahuse.	х					
30.17	Udvendig rengøring af objektiver på indvendige kameraer.	х					
30.18	Udvendig rengøring af monitor/keyboard/mus - klient PC og eventuel 19" skærm/mus/keyboard i rack.	х					
30.19	Kontrol af funktionerne lys/mørk og kontrast på monitorer.		)	ynon itores	Central	It!	
30.20	Kontrol af optage/brændekvalitet på harddisk recordere.	i de la companya della companya della companya de la companya della companya dell					
30.21	Kontrol af korrekt indstillet dato / tid og justering om nødvendigt, på harddisk recordere – tjek af synkronisering op imod SSDK tidsserver.				A		
30.22	Kontrol af korrekt indikering ved alarm.						
30.23	Kontrol af korrekt opstart af optagelse ved aktivering fra eksternt alarmsignal.	1	)				
30.24	Indvendig/udvendig rensning af Servere – trykluft max 6 bar.	х					
30.25	Inspektion af skilte; "kameraovervågning".	х			·		
30.26	Gennemgang af det udførte med kunden og aflevering af udarbeidet eftersynsrapport og kopi	×					

40 Øvrige bemærkninger (Angiv hvilke) VEDR. KAMERA 18, PGA SOL BLIVER BILLEDE LIDT USKARPT DET ER AFTALT AT VI PRØVER AT SÆTTE EN SOLHAT PÅ KAMERAET NÆSTE GANG VI KOMMER FORBI, FOR AT SE OM DET KAN LØSE PROBLEMET LIDT

08-07-2021 Dato

til service center - denne

08-07-2021 Dato

Certificeret TVO-Installatør