## Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A1.353.127 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522848										
_										
Tempe	eraturer									
Kode							Forklaring kode:			
14,9	°C / RH		Utetemp/Fukt					1= Defekt		
22,8	°C		Tilluft EPX temp 1					2= Feil, men fungerer		
23,1	°C	. Tilluft EPX temp 2						3= Ulyd		
24,5	24,5 °C							4= Har behov for oppfølging/		
23,3	23,3 °C . Scavenger temp 1							observasjon		
23,1	°C	. Scavenger temp 2								
21,3	°C	C Tilluftstemp 1								
21,4	°C	. Tilluftstemp 2								
22,9	°C		Scavenger EPX tem							
15,8	°C		Bottom tube temp							
13,0	°C Water temp									
	°C									
Trykkt	ransmitte	ere:								
		Kode:								
	kPa/									
46951	m3/h		Trykk/L	uftmengo	de Tilluf	t/omluft				
Settpu	ınkter:									
		Kode:								
21	°C		Temper	atur						
<b>47000</b> m3/h		-	Luftmer							
	, ,	•								
Vifter:	:									
Duosos		\ /:f+	enr.							
Prosess:		1		2						
Vifte o	σ			2						
Motor	_									
וטוטנטו										
Fffektf	orbruk:	3,4	9 kW	3,65	kW					
Strømforbruk		5,4		5,5	A	-				
Hastighet		104	_		Rpm	-				
Pådrag		53	%	53	%	-				
Driftstimer			37169 t			-				
2		011	30 (	37169	ι	-				
Kode:										
,										

31/8/20 Dato:

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:											
	1		2								
Vifte og											
Motor	•		•								
Effektforbruk	0,04	kW	0,04	kW							
Strømforbruk	0,2	Α	0,2	A	<b>-</b>						
Hastighet	132	Rpm	133,0	Rpm	=						
Pådrag	10	%	10	%							
Driftstimer 332		t	33256	t	_						
Kode:											
Stans Aggregat og	åpne lu	ıker:									
Tavle:					Varmekabel:	Kode:					
Kontroll:	<b>V</b>				Strømforbruk:	Kode:					
Varmeelement	<b>✓</b>				Varmekabel på vann ut 0,1 A						
					Varmeelement i tavle 0						
Spjeld:					Vannmålere:						
Avtrekksspjeld	✓			_	Nivåswitch / Trykk 144mm						
Tilluftsspjeld		✓	_	_	Ledningsevne S/C 20						
				_	Flowswitch OK						
Aktuatorer:					Pumpe:						
Fylleventil		<b>✓</b>	•	-	Sirkulasjonspumpe 1.7 A						
Tømmeventil		✓		-							
Utbedret ved serv	icos										
Otbedret ved serv	ice:										
Tuno uthodring:											
Type utbedring:											
V											
Kommentarer:											
1) Tørre flekker											
2) Litt vann i EF	X rør	ved k	jølebat	teri side	•						

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.