Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A2.353.137 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 529095										
Temperaturer										
	Kode			Forklar	Forklaring kode:					
17,1 °C / RH		Uteten	np/Fuk	t		1= Defekt				
22,7 °C		Tilluft E				2= Feil, men fungerer				
23,2 °C		Tilluft E	EPX ten	np 2		3= Ulyd				
31,8 °C		Temp a	avtrekk			4= Har behov for oppfølging/				
21,5 °C		Scaven	ger ter	mp 1		observasjon				
18,9 °C		Scaven	ger ter	np 2						
22,0 °C		Tillufts	temp 1							
21,9 °C		Tillufts	temp 2							
21,1 °C		Scaven	ger EP	X tem						
23,2 °C		Botton	n tube 1	temp						
17,4 °C		Water	temp							
°C										
Trykktransmitt	ere:									
kPa/	Kode:									
55968 m3/h . Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft										
,										
Settpunkter:										
	Kode:									
22 °C Temperatur 56000 m3/h Luftmengde										
00000 1113711		remeng	u.c							
Vifter:										
Prosess:	Viften	r.								
	1		2							
Vifte og										
Motor			•							
Effektforbruk:	7,31	kW	7,53	kW						
Strømforbruk	10,32	_	10,38	A						
Hastighet	1372		1372	Rpm						
Pådrag	72		72	%						
Driftstimer	17879		17879							
			-							
Kode:										

Dato: 25/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,41	kW	0,42	kW								
Strømforbruk	0,75	A	0,76	A	-							
Hastighet	468	Rpm	466	Rpm	-							
Pådrag	32	%	32	%	-							
Driftstimer	17029		17029		_							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:	•				Varmekabel:							
Kontroll:		√			Strømforbruk:	Kode:						
Varmeelement		<u> </u>			Varmekabel på vann ut 0,1 A							
Varmeerement			•		Varmeelement i tavle 0 A	•						
					varincelement tavie 0 /t							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		7			Nivåswitch / Trykk 160mm							
Tilluftsspjeld		<u> </u>		-	Ledningsevne S/C 1670							
.,,				-	Flowswitch lasket							
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		\checkmark			Sirkulasjonspumpe 1.43 A							
Tømmeventil		<u> </u>	-	=								
				-								
Utbedret ved servi	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
1) litt slakk spje												
2) litt slakk i lager prosessvifte 2, litt lagerlyd, ruller lett.												
Varmoolomont	i toyla	liaac	or ikko i	nno ngo	varmt nok							
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok												

Dato: 25/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.