## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Heia **DIGIPLEX** Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 525377 Aggregat: A2.353.114 Aggregat type: OASIS 200 S **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C / RH . Utetemp/Fukt 1= Defekt 15,4 22,4 °C Tilluft EPX temp 1 2= Feil, men fungerer 23,0 °C Tilluft EPX temp 2 3= Ulyd °C Temp avtrekk 4= Har behov for oppfølging/ 25,7 °C Scavenger temp 1 observasjon 21,1 20,7 °C Scavenger temp 2 °C Tilluftstemp 1 21,1 21,1 °C Tilluftstemp 2 17,2 °C Scavenger EPX tem °C Bottom tube temp 17,2 °C 15,3 Water temp °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 47023 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft Settpunkter: Kode: 21 °C Temperatur 47000 m3/h Luftmengde

Prosess:	Viftenr.					
	1		2			
Vifte og	1					
Motor			•			
Effect of a minimum to	4.00	LAAZ	4.70	LAAZ		
Effektforbruk:	4,88	kW	4,72	kW		
Strømforbruk	7,02	Α	6,97	Α		
Hastighet	1158	Rpm	1174	Rpm		
Pådrag	59	%	59	%		
Driftstimer	6512	t	6512	t		
Kode:	4					

Dato: 23/8/21

Vifter:

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Casyangan						/				
Scavenger:	1		2							
	1		2							
Vifte og										
Motor										
Effektforbruk	0,06	kW	0,05	kW						
Strømforbruk	0,09	Α	0,10	А	_					
Hastighet	161	Rpm	151	Rpm	-					
Pådrag	12	%	12	%	_					
Driftstimer	4624	t	4624	t	-					
Kode:										
Stans Aggregat og åpne luker:										
Tavle:					Varmekabel:	Kode:				
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Roue.				
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,06 A					
					Varmeelement i tavle 0 A					
Spjeld:					Vannmålere:					
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 115mm					
Tilluftsspjeld		✓	-	_	Ledningsevne S/C 11340					
				_	Flowswitch lasket					
Aktuatorer:					Pumpe:					
Fylleventil		<b>√</b>		_	Sirkulasjonspumpe 1.53 A					
Tømmeventil		✓		_						
Utbedret ved service:										
T										
Type utbedring:										
Kommentarer:										
1) Litt slakk i lager på begge prosess vifter. Vifte nr.1 har størst slakk. Ikke ulyd i noen										
av dem og begge ruller lett.										
Vanna alamanti tarda linnanildo issa assa assaust sale										
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok.										
JUMO blinker rødt.										
DOIVIO DIIIINGI II	out.									

Dato: 23/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.