## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A2.353.125 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 527947										
Temperaturer	Voda.				Cauldau	due hada.				
16,6 °C / RH	Kode	Litoto	mp/Ful	<b>/</b> +		Forklaring kode: 1= Defekt				
04.4 °C			: EPX te		2= Feil, men fungerer					
04.4 %6			EPX te			3= Ulyd				
22.0 °C			avtrek			4= Har behov for oppfølging/				
40.4 %			nger te			observasjon				
40.0 %			nger te							
00.0			stemp							
00.0 %C			stemp							
10.1 °C			nger EP							
00.0 %		Botto	m tube	temp						
°C		Wate	r temp							
°C										
Trykktransmitter	e:									
	Kode:									
kPa/										
14114 m3/h	. Tr	ykk/Lu	ftmeng	de Tilluft/omluft						
2 1.										
Settpunkter:										
	Kode:									
<b>26</b> °C		empera								
<b>14101</b> m3/h	. Lu	uftmen	gde							
Vifter:										
Prosess:	Vifter	nr.	2							
\/:f+a a =	1		2							
Vifte og										
Motor										
Effektforbruk:	0.46	kW	0.46	kW						
Strømforbruk	0,16	A	0,16	A						
Hastighet	330	Rpm	327	Rpm						
Pådrag	18	%	18	%						
Driftstimer	3167		3167	t						
	0107		0101							
Kode:										

Dato: 19/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:						
	1		2			
Vifte og			1			
Motor			•			
Effektforbruk	0,23	kW	0	kW		
Strømforbruk	0,44	Α	0	A	_	
Hastighet	363	Rpm	0	Rpm	-	
Pådrag	26	%		%	-	
Driftstimer	1372	t		t	_	
Kode:			1			
Stans Aggregat og	åpne lı	uker:				
Tavle:					Varmekabel:	Mada.
Kontroll:		✓		-	Strømforbruk:	Kode:
Varmeelement		$\checkmark$			Varmekabel på vann ut A	
					Varmeelement i tavle A	
Spjeld:				Vannmålere:		
Avtrekksspjeld	<u>.</u>			_	Nivåswitch / Trykk	
Tilluftsspjeld		<b>√</b>	<u>.                                    </u>	_	Ledningsevne S/C	<u> </u>
			<u> </u>		Flowswitch lasket	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil Tømmeventil		井	<u>.</u>	_	Sirkulasjonspumpe A	
Tørrineventir			-	-		
Utbedret ved serv	ice:					
Type utbedring:						
Fjernet knekt n	økkel '	fra utv	vendia	nøkkel h	rvter	
I joinet knokens	DINICI	iia utv	rendig	IIDINICI D	Tyter.	
Kommentarer:						
IKKE LAST						
1) Scavenger 2	har a	larm I	-III oa	går ikke		
2) Mangler 1 filt			09	gar mac	•	
		°C er	ndret til	19°C for	r start av scavenger. Satt tilbake til	26°C etter
måling og stopp	av a	ggreg	at. Avl	este ver	dier temperatur er gjort ved set pkt.	20°C.
					sere temperatur verdier, for å ikke	kjøle ned
white space så	mye	at sca	ivenge	r ikke sta	arter på senere aggregater.	
Dot or ikko tost	ot van	n naa	mana	ulondo lo	ct	
Det er ikke test	et van	ii pya	. mang	lienue ia:	St	

Dato: 19/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.