## Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A1.	353.12	21	Aggregat type: OASIS 200 S				Serienummer: 525380		
Temperaturer									
	Kode					Forklaring kode:			
10,3 °C / R⊦	١.	Utetemp/Fukt					1= Defekt		
23,2 °C			ft EPX ter				2= Feil, men fungerer		
23,7 °C		Tillu	ft EPX tei	mp 2			3= Ulyd		
26,1 °C		Ten	p avtrekl	(			4= Har behov for oppfølging/		
22,1 °C		Scar	enger te	mp 1			observasjon		
21,8 °C		Scar	enger te	mp 2					
21,0 °C		Tillu	ftstemp 1	L					
21,1 °C		Tillu	ftstemp 2	2					
19,1 °C			enger EP						
17,9 °C		Bot	om tube	temp					
13,1 °C		Wat	er temp						
°C									
Trykktransmit	tere:								
kPa/ 26049 m3/h	Kode		.uftmeng	de Tilluf	t/omluft				
Settpunkter:									
Settpunkter.	Kode								
	Roue								
21 °C	Temperatur Luftmengde								
<b>26000</b> m3/h	•	Luitme	ngue						
Vifter:									
Prosess:	Vi	ftenr.							
		1	2						
Vifte og									
Motor	·		•						
Effektforbruk:	1,4	41 kW	1,43	kW					
Strømforbruk	2,		2,5	Α	-				
Hastighet	76			Rpm	-				
Pådrag	38	%	38	%	-				
Driftstimer	38	011 t	38011	t	_				
Kode:									

31/8/20 Dato:

Servicetekniker:  $\emptyset.A. / S.K.$ 

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,1	kW	0,1	kW								
Strømforbruk	0,3	A	0,3	A	_							
Hastighet	242	Rpm	245,0	Rpm	_							
Pådrag	18	%	18	%	=							
Driftstimer	36636		36636		=							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:							
Kontroll:		<b>V</b>			Strømforbruk:	Kode:						
Varmeelement	_				Varmekabel på vann ut 0,1 A							
		<u></u>			Varmeelement i tavle 0	•						
					0							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		<b>V</b>			Nivåswitch / Trykk 184							
Tilluftsspjeld				-	Ledningsevne S/C 6							
		一百		-	Flowswitch							
				Ī								
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		<b>V</b>			Sirkulasjonspumpe 1.7 A							
Tømmeventil												
				-								
Utbedret ved serv	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
				:		£						
_		_		•	sessluft rundt drenerings gjennnom	tøring						
mellom EPX og DX batteri. Vann treffer temp føler. Må tettes.												
1) Eukt på ippei	ido ov	Vonn	målar									
1) Fukt på innsi												
2) 1 liten tørr flekk under EPX 3) litt slakk i spjeld i åpen stilling												
Manuelt fyllt nå	Manuelt fyllt på vann for å teste pumpe. Manuell test av fylle øg tømmeventil.											
a.i.a.i.i.i.i.i.i.i.i												

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.