Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A2.353.122 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 527948										
_										
Temperaturer					_					
_	Kode				Forkla	aring kode:				
11,3 °C / RH .			mp/Fuk			1= Defekt				
23,1 °C .			EPX ter	•		2= Feil, men fungerer				
23,0 °C .			EPX ter			3= Ulyd				
22,9 °C .			avtrekl			4= Har behov for oppfølging/				
20,1 °C .			nger te			observasjon				
19,3 °C .			nger te							
21,5 °C .			stemp 1							
21,6 °C .			stemp 2							
16,6 °C .			nger EP							
20,8 °C .			n tube	temp						
°C .		Water	temp							
°C .										
Trykktransmitter	e:									
ŀ	(ode:									
kPa/										
46955 m3/h .	Tr	ykk/Luf	tmeng	de Tilluft/omluft						
Settpunkter:										
ŀ	(ode:									
		- man a ra								
47000 m3/h	24 °C Temperatur 47000 m3/h _ Luftmengde									
47000 1115/11 .	L	ııtımeng	gue							
Vifter:										
viitei.										
Duagas	\ /:£+ o									
Prosess:	Vifter	ır.	2							
vect	1		2							
Vifte og										
Motor	-									
Effektforbruk:	4,73	kW	4,58	kW						
Strømforbruk	7,2	A	7	A						
Hastighet	1166	_	1161	Rpm						
Pådrag	61	%	61	%						
Driftstimer	5343	t	5343	t						
Kode:										

26/8/20 Dato:

Servicetekniker: $\emptyset.A. / S.K.$

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:											
	1		2								
Vifte og											
Motor	•		•								
Effektforbruk	0,11	kW	0,11	kW							
Strømforbruk	0,3	Α	0,4	Α	- -						
Hastighet	245	Rpm	236,0	Rpm	_						
Pådrag	18	%	18	%	_						
Driftstimer	562	t	562	t							
Kode:											
Stans Aggregat og	åpne l	uker:									
Tavle:					Varmekabel:	W. J.					
Kontroll:		V			Strømforbruk:	Kode:					
Varmeelement		<u></u>			Varmekabel på vann ut 0,1 A						
					Varmeelement i tavle 0 A						
					071						
Spjeld:					Vannmålere:						
Avtrekksspjeld					Nivåswitch / Trykk						
Tilluftsspjeld		√		-	Ledningsevne S/C						
				_	Flowswitch						
Aktuatorer:					Pumpe:						
Fylleventil				_	Sirkulasjonspumpe A						
Tømmeventil				_							
Utbedret ved serv	ice:										
Type utbedring:											
Kommentarer:											
Vann ikke tilgje	engeli	g.									
IKKE LAST											
	•				start av scavenger. Satt tilbake til 2						
					dier temperatur er gjort ved set pkt.						
					sere temperatur verdier, for å ikke kj	øle ned					
white space så mye at scavenger ikke starter på senere aggregater.											

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.