Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2-3	53.123	Aggregat type: OASIS 200				Serienummer: 529092			
Temperaturer									
- Simperaturer	Kode				Forkla	nring kode:			
12,0 °C / RH		Uteter	mp/Fuk	t		1= Defekt			
22,8 °C			EPX ter			2= Feil, men fungerer			
23,0 °C			EPX ter			3= Ulyd			
23,4 °C			avtrekk	•		4= Har behov for oppfølging/			
20,2 °C			nger ter			observasjon			
16,2 °C			nger ter	·					
21,0 °C			stemp 1						
21,0 °C			stemp 2						
20,8 °C	•		nger EP						
	•		n tube						
20,0 °C °C	•			temp					
°C		Water	temp						
C									
Turnislatura urana ista									
Trykktransmitte									
	Kode:								
kPa/	_		٠.	6. /	c.				
46989 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft									
Settpunkter:									
	Kode:								
24 °C	. T	empera	tur						
47000 m3/h		uftmeng							
	•		,						
Vifter:									
Prosess:	Vifter	nr							
1 103033.	1		2						
Vifte og				-					
Motor									
MOTOL									
ECC-11C-1		1.544	4.0=	1.347					
Effektforbruk:	4,07	kW	4,07	kW					
Strømforbruk	6,2	A	6	Α					
Hastighet	1107		1111	Rpm					
Pådrag	58	%	58	%					
Driftstimer	4310	t	4310	t					
Kode:									

Dato: 26/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor			•									
Effektforbruk	0,07	kW	0,07	kW								
Strømforbruk	0,2	Α	0,2	А	-							
Hastighet	177	Rpm	176	Rpm	-							
Pådrag	15	%	15	%	-							
Driftstimer	98	t	98	t	- -							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Roue.						
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0 A							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		√	<u> </u>		Nivåswitch / Trykk							
Tilluftsspjeld		√			Ledningsevne S/C							
			·	_	Flowswitch							
	_											
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil				- -:	Sirkulasjonspumpe A							
Tømmeventil				_								
Utbedret ved servi	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
Vann ikke tilgj	engeli	ig.										
IKKE LAST												
1) Ettermontert	t dørlå	is på (dør inn	til vannf	ilter løsnet.							
•	•				r start av scavenger. Satt tilbake til							
					erdier temperatur er gjort ved set pkt	20°C						
2) Kjølevifte i E												
Aggregatet gikk ikke lenge nok til å stabilisere temperatur verdier, for å ikke kjøle ned												
white space så mye at scavenger ikke starter på senere aggregater.												

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.