

Servicerapport for Brandventilation.

Anlægs ejer:	DIGIPIEX	
Sags nr. :		
Udarbejdet af:	MICHAUL H CORFITZEN	

Service udført den: 27/1-2021	Kontaktperson / Drift ansvarlig: MARK	KJELDSTREET	
Centraltyne: NEW TECH /-/-/	Røg tryk: / stk		

Røg detektor. :_____stk. ABA opkoblet.: Ja___ / Nej

MARK TORES IN TAXABLE DATE OF THE PROPERTY. Omfang of Service:

Pos nr.	Serviceforløb	I orden	Bemærkninger	Sign.
1	Kontrol af drift journal			
2	Gemmengang af Anlægsinstruks			
3	Test af batteri backup.	V	12,75v - 1,1AH 12,60v - 1,1AH	MHC
4	Gemmengang af Anlægs Centraler.	V		1 HC
5	Tjek af udløser tryk.	V		n HC
6	Røg opluk funktionstestet.	V	×	MHC
7	Gemmengang af oversigt plan	_		
8	Visuel kontrol af installation.	V		MHC
9	ē			
10				

Bemærkninger:	DIGIPIEX	NR.	5018	2

Dato: 27/1 - 2021 DI-Teknik
232.470

Underskrift: Mult