Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A1.353.117 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 520188												
Tomas												
rempe	raturer	14 1										
Kode								ring kode:				
13,8	°C / RH		Utetemp/Fukt					1= Defekt				
23,2	°C			EPX te	· ·			2= Feil, men fungerer				
21,6		°C Tilluft EPX temp 2						3= Ulyd				
25,1	°C . Temp avtrekk							4= Har behov for oppfølging/				
19,5								observasjon				
19,4	°C . Scavenger temp 2											
20,4		°C . Tilluftstemp 1										
20,7	°C	. Tilluftstemp 2										
18,5	°C . Scavenger EPX tem											
18,8	8 °C . Bottom tube temp											
17,7	17,7 °C . Water temp											
	°C .											
Trykkt	ransmitte	ere:										
		Kode:										
	kPa/											
46974	m3/h	. 1	rykk/Lu	ftmeng	de Tilluf	t/omluft						
Settpu	nkter:											
		Kode:										
20.5	0.0		empera	atur								
20,5 °C 47000 m3/h			uftmen									
47000	1113/11		.urtinen	gue								
Vifter												
Proses	s:	Vifte	nr.									
		1		2								
Vifte o	g			_								
Motor	_											
Fffektf	orbruk:	3,94	kW	3,92	kW							
Strømforbruk		6,2	A	6,2	A	-						
Hastighet		1089	_	1095	Rpm	-						
Pådrag		56	%	56	%	-						
Driftstimer		7642		7642	t	-						
וונטוווים	iiiCi	7042	. l	1042	ι	-						
Kode:												
Noue.												

24/8/20 Dato:

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og						I						
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,05	kW	0,06	kW								
Strømforbruk	0,2	A	0,2	A	<u>-</u> -	l						
Hastighet	228	Rpm	226,0	Rpm	_	I						
Pådrag	16	%	16	%	=	I						
Driftstimer	3765		3765	t	_	I						
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Rode.						
Varmeelement		V			Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		✓			Nivåswitch / Trykk 137mm							
Tilluftsspjeld		√		-	Ledningsevne S/C 284	<u>.</u>						
				-	Flowswitch OK							
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		✓		-	Sirkulasjonspumpe 1.5 A							
Tømmeventil		V		=								
				-								
Utbedret ved servi	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
		בסי										
1) Tørre flekker				• •	• • =							
2) Litt slakk i sp	ojeiabi	ad pa	ı tiliuπ,	ı apen p	osisjon							
Trukkfall over EDV 215 De												
Trykkfall over EPX 215 Pa.												

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.