Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A1.353.114 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522841											
Tempe	eraturer										
10		Kode			Forklar	Forklaring kode:					
12,6	°C / RH						1= Defekt				
21,9	°C			EPX ter			2= Feil, men fungerer				
22,3	°C			EPX ter			3= Ulyd				
28,9	°C		Temp	avtrekk			4= Har behov for oppfølging/				
20,5	°C		Scave	nger ter	np 1		observasjon				
18,8	°C		Scave	nger ter	mp 2						
20,5	°C		Tilluft	stemp 1	_						
20,5	°C		Tilluft	stemp 2	1						
16,3											
19,3	°C			m tube	temp						
16,9	16,9 °C . Water temp										
	°C										
Trykkt	ransmitte										
47058	kPa/ 3 m3/h	Kode:	ykk/Lu	ftmengo	de Tilluft/omluft						
Settpu	unkter:										
20,5 47000 Vifter	°C) m3/h										
viitei	•										
Prosess:		Vifter 1	Viftenr. 1								
Vifte og				2							
Motor		•		•							
Effektforbruk:		3,46	kW	3,48	kW						
Strømforbruk		5,40	A	5,5	A						
Hastighet		1050	Rpm	1054	Rpm						
Pådrag		53	%	53	%						
Driftstimer			25623 t		t						
Kode:		4									

Dato: 24/8/20

Servicetekniker: Ø.A./ S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:													
	1		2										
Vifte og						I							
Motor	!		•			I							
Effektforbruk	0,65	kW	0,45	kW									
Strømforbruk	0,03	A	0,43	A	_								
Hastighet	550	Rpm		Rpm	-								
Pådrag	35	%	35	%	_								
Driftstimer	19498		19498		_	I							
Kode:	1												
Stans Aggregat og	Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Maria.							
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Kode:							
Varmeelement		▽			Varmekabel på vann ut 1,1 A								
					Varmeelement i tavle 0 A	<u>-</u>							
Spjeld:					Vannmålere:								
Avtrekksspjeld		V			Nivåswitch / Trykk 136mm								
Tilluftsspjeld		<u> </u>		_	Ledningsevne S/C 1435								
				_	Flowswitch OK	OK							
Aktuatorer:					Pumpe:								
Fylleventil		√			Sirkulasjonspumpe 1.5 A	3							
Tømmeventil		√		-									
				-									
Utbedret ved servi	ice:												
Type utbedring:													
Kommentarer:													
	ifta nı	r 1 ha	r olarm	nå SKE	Kommunikasionsfeil Vifte står								
2) Slakk i prose			l diami	μα σινι	. Kommunikasjonsfeil. Vifte står.								
3) Ulyd i vannp													
4) Lekkasje i fra			ng eng	der									
5) Tørre flekke				101									
6) 1 filter defek		/	•										
5,													
Trykkfall over EPX 212 Pa.													

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A./ S.K.