Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2




Avtalenummer A 892 GK Heia Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 553566 Aggregat: A3.353.136 Aggregat type: OASIS 200 **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 16,0 1= Defekt 32,6 °C Avtrekkstemperatur 2= Feil, men fungerer 23,1 °C Tilluft 1 3= Ulyd Tilluft 2 °C 4= Har behov for oppfølging/ 23,1 °C Scavenger EPX 19,7 observasjon 23,7 °C Bottom tube temp °C Water temp 18,8 °C °C °C °C °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 55884 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft 42 kPa Pumpetrykk Settpunkter: Kode: 23 Temperatur °C 56000 m3/h Luftmengde Vifter: Prosess: Viftenr. 1 2 3 4 Vifte og Motor Effektforbruk: 3,72 kW kW kW kW 3,54 3,69 4,09 Strømforbruk 5,2 5,7 Α 5,5 Α Α 6,0 Α Hastighet 1668 Rpm 1667 1672 Rpm 1624 Rpm Rpm Pådrag 82 % 82 % 82 % 82 % Driftstimer 8888 t 8888 8888 t 8888 t t Kode:

Dato: 4/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS





Scavenger:						
-	1		2			
Vifte og	_					I
Motor						
500 - 1 + 0 - ml- m - 1,	0.00	1.14/	0.70	1347		
Effektforbruk	0,82	kW	0,79	kW	_	
Strømforbruk	1,3	A	1,3	A	_	I
Hastighet Pådrag	817	Rpm		Rpm	_	
Driftstimer	49	%	49	%	_	
Kode:	8848	τ	8848	t		
Stans Aggregat og åpne luker:						
Tavle:				ı	Varmekabel:	Kode:
Kontroll:		\checkmark	<u>.</u>		Strømforbruk:	
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0 A	1
					Varmeelement i tavle 0 A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 176mm	
Tilluftsspjeld		√		_	Ledningsevne S/C 3030	
			<u> </u>	_	Flowswitch 42kPa	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil		✓		_	Sirkulasjonspumpe 1.5 A	
Tømmeventil		✓		_		
Utbedret ved service :						
Type utbedring:						
Kommentarer:						
1) Varmekabel er defekt og utkoblet.						
1) Varingias :	0, 45.	0 5	,	101.		
İ						
ĺ						
ĺ						
İ						

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.