## Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: Heia Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.35	Aggregat type: OASIS 200					Serienummer: 522842				
Temperaturer										
	Kode					Forklaring kode:				
14,0 °C / RH		Utetemp/Fukt					1= Defekt			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			EPX ter				2= Feil, men fungerer			
· ·			EPX ter				3= Ulyd			
			avtrekk				4= Har behov for oppfølging/			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			nger ter				observasjon			
- /			nger ter							
,		Tillufts	stemp 1	-						
21,1 °C		Tillufts	stemp 2							
,		Scavenger EPX tem								
		Bottom tube temp								
17,8 °C		Water	temp							
°C										
Trykktransmitter	e:									
	Kode:									
kPa/			_							
45184 m3/h	. T	rykk/Luf	tmengo	de Tilluf	t/omluft					
Cottourletou										
Settpunkter:	V = -l = -									
	Kode:									
21 °C										
<b>45219</b> m3/h	219 m3/h Luftmengde									
Vifter:										
viiter:										
Prosess:	Vifter	nr.								
	1		2							
Vifte og										
Motor										
WIOCOI										
Effektforbruk:	4,72	kW	4,54	kW						
Strømforbruk	6,95	A	6,87	A	-					
Hastighet	1161	Rpm	1159	Rpm	-					
Pådrag	59	%	59	%	-					
Driftstimer	1938		19385		-					
טווונאנוווופו	1938	υl	19303	ί	-					
Kode:					ı					
					•					

16/8/21 Dato:

Servicetekniker:  $\emptyset.A. / S.K.$ 

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:						_						
	1		2									
Vifte og				I								
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,20	kW	0,21	kW								
Strømforbruk	0,5	Α	0,49	Α	<del>-</del>							
Hastighet	328	Rpm	330,0	Rpm	<u>-</u> -							
Pådrag	23	%	23	%	=							
Driftstimer	17702	t t	17702	t								
Kode:												
Stans Aggregat og	åpne lu	ıker:										
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		✓	-		Strømforbruk:	Roue.						
Varmeelement					Varmekabel på vann ut 0,06 A							
					Varmeelement i tavle 0	OK						
Spjeld:				l .	Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		<b>✓</b>		_	Nivåswitch / Trykk 240mm							
Tilluftsspjeld		✓	_ •	_	Ledningsevne S/C 328							
				-	Flowswitch lasket							
Aktuatorer:				l .	Pumpe:							
Fylleventil		<b>✓</b>	<u>.</u>	_	Sirkulasjonspumpe 1.6 A							
Tømmeventil		✓	<u>.</u>	-								
Utbedret ved servi	ce:											
- Objectation and												
Type utbedring:												
Kommentarer:												
1) Tørre partier	under	r EPX										
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok												
ĺ												

Dato: 16/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.