Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2



DIGIPLEX Avtalenummer A 892 Heia Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 553570 Aggregat: A3.353.135 Aggregat type: OASIS 200 **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 18,1 1= Defekt 33,0 °C Avtrekkstemperatur 2= Feil, men fungerer 22,8 °C Tilluft 1 3= Ulyd Tilluft 2 °C 4= Har behov for oppfølging/ 23,4 °C Scavenger EPX 20,1 observasjon 23,5 °C Bottom tube temp °C Water temp 18,4 °C °C °C °C °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 50032 m3/h 2 Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft 43 kPa Pumpetrykk Settpunkter: Kode: 23 Temperatur °C 50000 m3/h Luftmengde Vifter: Prosess: Viftenr. 1 2 3 4 Vifte og Motor Effektforbruk: 2,45 kW kW kW kW 2,73 2,46 2,40 Strømforbruk 4,28 3,59 Α 3,92 Α 3,61 Α Α Hastighet 1457 Rpm 1448 Rpm 1466 1426 Rpm Rpm Pådrag 69 % 69 % 69 % 69 % Driftstimer 17867 t 17867 t 17867 t 17867 t Kode:

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS





Scavenger:						
	1		2			
Vifte og						
Motor	•					
Effektforbruk	0,23	kW	0,25	kW	_	
Strømforbruk	0,50	Α	0,51	А	_	
Hastighet	499	Rpm	498	Rpm		
Pådrag	30	%	30	%	_	
Driftstimer	17806	t	17806	t	_	
Kode:						
Stans Aggregat og åpne luker:						
Tavle:					Varmekabel:	Kode:
Kontroll:		\checkmark			Strømforbruk:	Node.
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,28 A	
					Varmeelement i tavle 0 A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 160mm	
Tilluftsspjeld		√		_	Ledningsevne S/C 3629	
				_	Flowswitch	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil		✓			Sirkulasjonspumpe 1.43 A	
Tømmeventil		√		_		
Utbedret ved service :						
Type utbedring:						
Kalibrert trykktransmitter. kommer ikke i 0. må byttes.						
Maibroit dynktialisilitter. Kolliller ikke i 0. Illa byttes.						
Kommentarer:						
1) Trykktransmitter viser ca 6000 m²/h ved stopp.						
2) Vannlekkasje fra tak i rom ved spjeld og kald side av EPX.						
'						
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok						

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.