Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: DIGIPLEX

Aggregat tv

Aggre	gat: A1.3	53.136	;	Aggre	gat type	:: OASIS 2	00 S	Serienummer: 539194		
Temp	eraturer									
ТОПТР		Kode			Forklaring kode:					
15,2	°C / RH						Orkia	L= Defekt		
25,0	°C		Tilluft EPX temp 1					2= Feil, men fungerer		
24,6	°C		Tille of EDV to see 2					B= Ulyd		
25,8	°C		Temp avtrekk					l= Har behov for oppføl	ging/	
23,4	°C			nger te				observasjon	<i>5 5</i> ,	
23,8	°C			nger te				•		
24,1	°C			tstemp						
24,0	°C			tstemp						
23,6	°C		Scavenger EPX tem							
23,9	°C			m tube						
	°C	. Water temp								
	°C .									
Trykki	transmitte	ere:								
		Kode:								
	kPa/									
	m3/h		Trykk/Lu	ıftmeng	de Tilluf	t/omluft				
Settp	unkter:									
		Kode:								
24										
47000 m3/h Luftmengde										
	•	•		0						
Vifter	r:									
Prose	ss:	Vift	enr.							
		1		2						
Vifte o	og									
Moto	r	•		•						
Effektforbruk:		4,32	kW	4,45	kW	_				
Strømforbruk		6,27	Α	6,46	Α	_				
Hastighet		115	3 Rpm	1155	Rpm	_				
Pådrag		58	%	58	%	_				
Driftstimer		131	6 t	1316	t	_				
Kode:						- 				

19/8/21 Dato:

Servicetekniker: $\emptyset.A. / S.K.$

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:											
	1		2								
Vifte og											
Motor			•								
Effektforbruk	0,11	kW	0,11	kW							
Strømforbruk	0,33	A	0,23	A	<u>-</u> -						
Hastighet	249	Rpm	248,0	Rpm	=						
Pådrag	18	%	18	%	=						
Driftstimer	654	t	654	t	_						
Kode:											
Stans Aggregat og	åpne li	uker:									
Tavle:					Varmekabel:	Kode:					
Kontroll:	✓				Strømforbruk:	Kode:					
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,04 A						
					Varmeelement i tavle 0						
Spjeld:					Vannmålere:						
Avtrekksspjeld		√		_	Nivåswitch / Trykk						
Tilluftsspjeld		✓	<u> </u>	_	Ledningsevne S/C						
					Flowswitch lasket						
Aktuatorer:		_			Pumpe:						
Fylleventil			-	_	Sirkulasjonspumpe A						
Tømmeventil			•	-							
Utbedret ved serv	ico:										
Otbeuret veu serv	ice.										
Type utbedring:											
Type utbearing.											
Kommentarer:											
					nktet på aggregatet.						
2) Alarm på cor					stat aå dat ar ikka tatt naan målinga	Nr. 01/					
	/arøiei	r ior v	ann pa	aggrega	atet, så det er ikke tatt noen målinge	r av					
vannsystemet.											
Varmeelement	i tavle	liaae	r ikke ir	nne nga	varmt nok						
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok											

Dato: 19/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.