Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK Serienummer: 539193 Aggregat: A1.353.133 Aggregat type: OASIS 200 S **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH 1 Utetemp/Fukt -50,8 1= Defekt 22,7 °C Tilluft EPX temp 1 2= Feil, men fungerer 22,7 °C Tilluft EPX temp 2 3= Ulyd °C Temp avtrekk 4= Har behov for oppfølging/ 26,1 °C Scavenger temp 1 23,7 observasjon 23,4 °C Scavenger temp 2 °C Tilluftstemp 1 19,5 °C 19,3 Tilluftstemp 2 24,3 °C Scavenger EPX tem °C Bottom tube temp 17,7 °C Water temp °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft Settpunkter: Kode: 20,5 °C Temperatur 47000 m3/h Luftmengde Vifter: **Prosess:** Viftenr. 1 2 Vifte og Motor Effektforbruk: kW kW Strømforbruk Α Α Hastighet Rpm Rpm Pådrag % % Driftstimer t t Kode:

Dato: 25/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:						
	1		2			
Vifte og						
Motor			•			
Effektforbruk		kW		kW		
Strømforbruk		A		A	-	
Hastighet		Rpm		Rpm		
Pådrag		%		%	<u>-</u>	
Driftstimer		t		t	=	
Kode:		-				
Stans Aggregat og åpne luker:						
Tavle:	•				Varmekabel:	
Kontroll:		V		•	Strømforbruk:	Kode:
Varmeelement		<u> </u>			Varmekabel på vann ut 0,1 A	
Varinceleniene		<u> </u>			Varmeelement i tavle 0 A	<u>·</u>
					varincelement tavie 0 A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		7		•	Nivåswitch / Trykk	
Tilluftsspjeld		<u>\</u>	<u> </u>	-	Ledningsevne S/C	<u> </u>
11			<u> </u>	-	Flowswitch	·
				ı	11045416611	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil				1	Sirkulasjonspumpe A	
Tømmeventil		屵	·	-	511 Karasjonspapc	
1,5			<u> </u>	-		
Utbedret ved service:						
01000101010101	00.					
Type utbedring:						
Type attenting.						
Kommentarer:						
Aggregatet er ikke tilkoblet vann.						
1) Defekt uteten						
2) Anlegget ikke				0		
3) Prosessvifte nr 1 gir ingen avlesning på rpm og forbruk. MB init. CommAlarm: Fault						
Vifte går i feedback alarm.						
DET ER IKKE MULIG Å LESE AV NOEN VERDIER PÅ ANLEGGET DA DET STOPPER UMIDDELBART PÅ VIFTEALARM.						
_						
	AVLK	.SNIN	GEK	IAIIME	ENS ANLEGGET STÅR ETTER FLE	=KE
OPPSTART.						

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.