Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.353.135 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522851													
_													
Tempe	raturer								_				
	Kode								Forklaring kode:				
16,4	°C / RH				np/Fuk					Defekt			
21,7	°C			Tilluft EPX temp 1						Feil, men fungerer			
21,7	°C				EPX ten				Ulyd				
24,5	°C	•	Temp avtrekk							Har behov for oppfølging/			
20,3	°C	•	Scavenger temp 1						(observasjon			
19,9	°C				nger ten								
20,5	°C		Tilluftstemp 1										
20,6	°C		Tilluftstemp 2										
19,0	°C		Scavenger EPX tem										
18,6	°C		. Bottom tube temp										
18,3	°C	°C . Water temp											
	°C												
Trykkt	ransmitte	ere:											
		Kode:											
	kPa/												
48049	m3/h		Tryk	kk/Luf	tmengo	le Tilluf	t/omluft						
Settpu	nkter:												
		Kode:											
20,5	°C		. Temperatur										
48000 m3/h		•	Luftmengde										
.0000	,	•											
Vifter:	:												
Drosos	c·	\/if	tonr										
Prosess:			Viftenr. 1										
Vifte o	σ				2								
Motor	_												
וייוטנטו													
Fffektf	orbruk:	5,7	'2 k	κW	5,64	kW							
	orbruk	8,0			8,04	A	-						
Hastighet		12			1236	Rpm	-						
Pådrag		66			66	%	-						
Driftsti		81			8140	t	-						
2		01	, U		0170	ι	-						
Kode:													
,					-								

18/8/21 Dato:

Servicetekniker: $\emptyset.A. / S.K.$

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:										
	1		2							
Vifte og										
Motor	•		•							
Effektforbruk	0,07	kW	0,07	kW						
Strømforbruk	0,16	A	0,14	A	<u>-</u> -					
Hastighet	189	Rpm	179,0	Rpm	_					
Pådrag	14	%	14	%	=					
Driftstimer	5733		5733	t	=					
Kode:										
Stans Aggregat og	åpne lu	ıker:								
Tavle:					Varmekabel:	Vede.				
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Kode:				
Varmeelement		√			Varmekabel på vann ut 0,04 A					
					Varmeelement i tavle 0					
					·					
Spjeld:					Vannmålere:					
Avtrekksspjeld		√			Nivåswitch / Trykk 127mm					
Tilluftsspjeld		<u></u> ✓		_	Ledningsevne S/C 2971					
				-	Flowswitch lasket					
Aktuatorer:					Pumpe:					
Fylleventil		V			Sirkulasjonspumpe 1.42 A					
Tømmeventil .										
				_						
Utbedret ved serv	ice:									
Type utbedring:										
Kommentarer:										
	rina nå	S EDV	Mot	kialobatt	oriot					
1) Mye krakelering på EPX. Mot kjølebatteriet.										
2) Tørre flekker under EPX.										
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok										
Varince of the field in the page varint not										

Dato: 18/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.