Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.353.116 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 520187										
Tempe	raturer									
·		Kode				Forklaring kode:				
16,4	°C / RH		Utete	emp/Fuk	t			1= Defekt		
20,3	°C			t EPX ter				2= Feil, men fungerer		
19,5 °C .			Tilluft EPX temp 2					3= Ulyd		
25,2 °C .			Temp avtrekk					4= Har behov for oppfølging/		
17,9	°C		Scavenger temp 1					observasjon		
17,9	°C		Scave	enger ter	mp 2					
19,6	°C		Tilluf	tstemp 1	_					
19,1	°C		Tilluftstemp 2							
16,9	°C		Scavenger EPX tem							
17,6	°C		Bottom tube temp							
16,0	°C		Wate	r temp						
	°C									
Trykktr	ransmitte	ere:								
kPa/ 39984 m3/h . Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft										
Settpu	nkter:									
		Kode:								
19,5	°C		Temperatur							
40000	m3/h		Luftmen	gde						
Vifter:										
Prosess	s:		Viftenr. 1 2							
Vifte og	g									
Motor				!						
Effektfo	orbruk:	2,9	7 kW	2,75	kW	_				
Strømforbruk		4,4	1 A	4,16	Α	_				
Hastighet		965	Rpm	972	Rpm	_				
Pådrag		49	%	49	%	_				
Driftstimer		39840 t		39840	t	_				
Kode:				4		l				

Dato: 16/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:													
	1		2										
Vifte og													
Motor	•		•										
Effektforbruk	0,19	kW	0,20	kW									
Strømforbruk	0,41	Α	0,42	Α	<u>-</u> -								
Hastighet	400	Rpm	402,0	Rpm	_								
Pådrag	25	%	25	%	<u>-</u> -								
Driftstimer	37176	t	37176	t	- -								
Kode:													
Stans Aggregat og åpne luker:													
Tavle:					Varmekabel:	Kode:							
Kontroll:	V				Strømforbruk:	Rode:							
Varmeelement	✓				Varmekabel på vann ut 0,03 A								
					Varmeelement i tavle 0								
					•								
Spjeld:					Vannmålere:								
Avtrekksspjeld		✓			Nivåswitch / Trykk 157mm								
Tilluftsspjeld		√		-	Ledningsevne S/C 1548								
				-	Flowswitch lasket								
Aktuatorer:					Pumpe:								
Fylleventil		✓		_	Sirkulasjonspumpe 1.6 A								
Tømmeventil		✓		_									
Utbedret ved servi	ice:												
Type utbedring:													
Kommentarer:													
1) Stor slakk i p	rosas	evifta	2										
2) Liten vannle				iftekamn	ner								
3) Tørre flekker				IIICKaiiii									
o, i si i cincincince	ande	^											
Varmeelement	i tavle	liaae	r ikke ir	nne pga	varmt nok.								
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok.													

Dato: 16/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.