Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A1.353.112 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522843											
Tempei	raturer										
		Kode			Forklaring kode:						
11,7	°C / RH		Utete	mp/Fuk	t			1= Defekt			
	°C			EPX ten				2= Feil, men fung	gerer		
23,8	°C			EPX ten	•			3= Ulyd			
26,7	°C		Temp	avtrekk				4= Har behov for	oppfølging/		
22,4	°C		Scave	nger ter	np 1			observasjon	.,		
22,2	°C		Scave	nger ter	np 2						
20,8	°C		Tilluft	stemp 1							
20,9	°C			stemp 2							
	°C			nger EP							
17,8	°C			m tube t							
17,0	°C			r temp							
	°C .										
Trykktr	ansmitte	re:									
		Kode:									
	kPa/										
47063	47063 m3/h . Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft										
Settpu	nkter:										
		Kode:									
21	°C	. Te	empera								
47000			uftmen								
	•						-				
Vifter:											
Prosess	::	Vifter	nr.								
		1		2							
Vifte og	5										
Motor				•							
Effektfo		3,70	kW	3,79	kW						
Strømfo		5,7	Α	6,6	Α						
Hastigh		1088	Rpm	1077	Rpm						
Pådrag		55	%	55	%						
Driftstir	mer	4255	3 t	42553	t						
Kode:		4									

Dato: 24/8/20

Servicetekniker: Ø.A / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:													
	1		2										
Vifte og				1									
Motor	•		•										
Effektforbruk	0,05	kW	0,05	kW									
Strømforbruk	0,2	A	0,2	A	- -								
Hastighet	152	Rpm	152,0	Rpm	=								
Pådrag	12	%	12	%	<u>=</u>								
Driftstimer	39507	' t	39507	t	=								
Kode:													
Stans Aggregat og åpne luker:													
Tavle:					Varmekabel:	Kode:							
Kontroll:	V				Strømforbruk:	Kode:							
Varmeelement		V			Varmekabel på vann ut 0,1 A								
					Varmeelement i tavle 0								
Spjeld:				l .	Vannmålere:								
Avtrekksspjeld		√		_	Nivåswitch / Trykk 236mm								
Tilluftsspjeld		√		_	Ledningsevne S/C 32								
			<u> </u>	_	Flowswitch	OK							
Aktuatorer:				ı	Pumpe:								
Fylleventil		<u> </u>		_	Sirkulasjonspumpe 2 A								
Tømmeventil		✓		-									
Little - Just wood name	•												
Utbedret ved servi	ice:												
Tura with adrings													
Type utbedring:													
V													
Kommentarer:	==:/.	=											
1) Lekkasje fra				r. Rundt	rør.								
2) Stor slakk i p													
3) Dårlig kontak													
 4) Tørre flekker 5) 1 filter defekt 		(FLV	•										
3) I liitei delekt													
Trykkfall over EPX 196 Pa.													

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: $\emptyset.A / S.K.$