## KONTROLLSKJEMA BRANNALARM



| ORDRENR.:  | 40254893             | OBJEKT-ID.: 777318                             |                        |             | BESØKET GJELDER: Servicekontrakt |
|------------|----------------------|--|------------------------|-------------|----------------------------------|
| KUNDE:     | GK ELEKTRO AS        | ANLEGGSSTED: Digiplex Fetsund lille kontrakten |                        |             |                                  |
| ADRESSE:   | Jogstadveien 25      |  | ADRESSE: H             | Heiaveien 9 |                                  |
| POSTSTED:  | TED: 2007 Kjeller    |  | POSTSTED: 1900 FETSUND |             |                                  |
| KUNDE REF: | Arne Thomas Stranden | ANSVARLIG: Atle To                             | rp                     |             | TELEFON:99217035                 |

OPPLÆRING GITT TIL: **Driftspersonell** E-POST: **arne-thomas.stranden@gk.no** 

| UTSTYR             | TYPE  |       |          | ANTALL |  |
|--------------------|---|-------|----------|--------|--|
| Betjeningspanel    | Delta OP  | SW:   | 3.78     | 9      |  |
| Sentral            | Delta DAQ                                       | SW:   | 2.89     | 7      |  |
| Batterier          | Batterier 8,5 Ah                                | Dato: | 02.06.20 | 52     |  |
|                    |   |       |          |        |  |
|                    |   |       |          |        |  |
| Røykdetektorer     | IQ8/Quad  |       |          |        |  |
| Spesialdetektorer  | Aspirasjon FAAST LT                             |       |          |        |  |
| Alarmklokker       | Brannklokker 15 cm                              |       |          |        |  |
| I/O-enheter        | 10 kanal transponder og 1inn/1ut                |       |          |        |  |
| Alarmoverføringer  | Nei, vekter ringer selv manuellt til brannvesen |       |          |        |  |
| Manuelle meldere   | IQ8/Quad  |       |          |        |  |
| Andre alarmorganer | Flash/sirene                                    |       |          |        |  |
| O-plan / O-tablå   | FireWin hos vekter                              |       |          |        |  |
|                    |   |       |          |        |  |
|                    |   |       |          |        |  |
|                    |   |       |          |        |  |

| TEST AV            | TILSTAND   | KOMMENTAR   |
|--------------------|------------|-------------|
| Sentralutstyr      | OK         |             |
| Detektorer         | Se rapport |             |
| Manuelle meldere   |            |             |
| Styrekurser        |            | Ikke testet |
| Andre alarmorganer |            | Ikke testet |
| Alarmklokker       |            | Ikke testet |
|                    |            |             |
|                    |            |             |
|                    |            |             |

## RAPPORT:

- 1. Årskontroll 2020 lille kontrakten SK777318-2 Digiplex DFAS 3 Etg A2 og 1-3 etg A3 (OK)
- 2. Byttet batterier i brannsentraler system 12 og 16 = (4 stk batterier) (OK)
- 3. Byttet batterier i 4 stk Power Aspirasjon = (8 stk batterier) (OK)
- 4. Kalibrert ladespenning batterier på alle brannsentralmoduler. (OK)
- 5. Resatt system 11,12,15,16 slik at bufret minne er slettet (OK)
- 6. Det må kontrolleres tekster og type detektor på sløyfe 13 (Utbedres av Honeywell etter bestilling)

Fortsetter på side 2.



by Honeywell

| Н | oney | well | Life | Saf | ety | AS |
|---|------|------|------|-----|-----|----|
|---|------|------|------|-----|-----|----|

| Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge |                             |       | +47 32 24 48 00 |  |
|--|-----------------------------|-------|-----------------|--|
| E-post: nordic.service@honevwell.com                           | Internett: www.eltek-fs.com | Faks: | +47 32 24 48 01 |  |

## KONTROLLSKJEMA BRANNALARM



| Fortsettelse fra side 1.   |
|--|
|  |
|  |
| 7. I samarbeid med Brannslokkesystemer v/Ken Solend 94973536 ken@brannslokkesystemer.no skulle det utføres en kontroll av slokkeanlegg i A3-A, men etter som det var noe feil på adgangskontrollen i bygget kunne dette ikke utføres. Neste kontroll av slokkeanlegg i A3-A utføres i samarbeid med Brannslokkesystemer ved årskontroll 2021, eller ved bestilling av Honeywell service som et serviceoppdrag. |
|  |
| 8. Det er ikke gjennomført noen test på alarmorganer/styringer, da dette ikke er ønsket av sluttbruker og bestilt<br>som et eget serviceoppdrag ihht kontrakt.<br>Slutt rapport.   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ANLEGGET ER TESTET I HHT PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT FSER9711 OG FSER9703:   |
| 2020-12-31 Robert Norstrøm &Marik Holdhus  |
| DATO SERVICE ING. ATT. KUNDENS REPRESENTANT  |
|  |
|  |
|  |



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

| Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge |                             |       | +47 32 24 48 00 |  |
|--|-----------------------------|-------|-----------------|--|
| E-post: nordic.service@honevwell.com                           | Internett: www.eltek-fs.com | Faks: | +47 32 24 48 01 |  |