Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2



Kunde: DIGIPLEX Avtalenummer A 892 Heia Anleggsadresse: Serienummer: 553571 Aggregat: A3.353.133 Aggregat type: OASIS 200 **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 17,2 1= Defekt 29,1 °C Avtrekkstemperatur 2= Feil, men fungerer 23,2 °C Tilluft 1 3= Ulyd Tilluft 2 °C 4= Har behov for oppfølging/ 23,1 °C Scavenger EPX 20,6 observasjon 20,1 °C Bottom tube temp °C Water temp 19,0 °C °C °C °C °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 50014 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft 40 kPa Pumpetrykk Settpunkter: Kode: 23 Temperatur °C 50000 m3/h Luftmengde Vifter: Prosess: Viftenr. 1 2 3 4 Vifte og Motor Effektforbruk: 2,68 kW 2,98 kW kW kW 2,67 2,72 Strømforbruk 3,86 3,84 4,31 Α Α 4,11 Α Α Hastighet 1507 Rpm 1443 1485 Rpm 1508 Rpm Rpm Pådrag 72 % 72 % 72 % 72 % Driftstimer 17929 t 17929 t 17929 t 17929 t Kode:

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS





Scavenger:					·	
	1		2			
Vifte og						
Motor	•					
Effektforbruk	0,06	kW	0,06	kW		
Strømforbruk	0,30	A	0,31	A	-	
Hastighet	289	Rpm	284	Rpm	-	
Pådrag	17	%	17	%	-	
Driftstimer	17582		17582		_	
Kode:						
Stans Aggregat og åpne luker:						
Tavle:					Varmekabel:	W. J.
Kontroll:		√			Strømforbruk:	Kode:
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,30 A	
					Varmeelement i tavle A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		√		_	Nivåswitch / Trykk 208mm	
Tilluftsspjeld		<u> </u>		-	Ledningsevne S/C 283	
				-	Flowswitch	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil		✓	4		Sirkulasjonspumpe 1,47 A	3
Tømmeventil		V		-		
				-		
Utbedret ved service :						
Type utbedring:						
Banket nå ventilen og den lukket. Bostiller ny						
Banket på ventilen og den lukket. Bestiller ny.						
Kommentarer:						
1) Påfyllingsventil hadde "hengt" seg opp og slapp på vann hele tiden.						
2) Ulyd i vannpumpe.						
, - ,						
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok						

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.