

Servicerapport for Brandventilation.

Anlægs ejer:	DIGIPLEX	
Sags nr. :		
Udarbejdet af:	MICHAUL H CORFITZEN	

Service udført den:27// -2021	Kontaktperson / Drift ansvarlig: MARK KJGCDSTRAM		
Centraltype.: AcTubx 1-1-1-V	Røg tryk.: stk.		
Røg detektor. : stk.	ABA opkoblet.: Ja / Nei		

Omfang af Service:

Pos nr.	Serviceforløb	l orden	Bemærkninger	Sign.
1	Kontrol af drift journal			
2	Gemmengang af Anlægsinstruks	_		
3	Test af batteri backup.	V	12,75V-2AH	MHC
4	Gemmengang af Anlægs Centraler.	V		MHC
5	Tjek af udløser tryk.	V		ЛНC
6	Røg opluk funktionstestet.	V	*	1HC
7	Gemmengang af oversigt plan	_		
8	Visuel kontrol af installation.	V		NHC
9	at the state of th			
10				

Bemærkninger:	DIGIPIEX NR. 50181

DI-Teknik A/S:

Dato: 27/1-2021
Underskrift: MUMH ex