Digiplex Ulven Årskontroll 2020



Dato: 04.11.2020

Anbefalinger og Tegnforklaring

- Det er flere av de elste kameraene som det anbefales og bytte, siden det ikke gir optimale bilder.
- Det anbefales et nytt kamera primert for å ta bilskilt inn. Pr. nå er det ikke noen kameraer som har denne funksjonen.
- Det ble gjordt fokus på to kameraer som var synlig veldig dårlige.
 Utover dette er det ikke gjort noe med fokus i år, siden det ble prøvd i 2018 uten synlige resultater.
- Tegninger ble oppdatert med et nytt kamera og rettet noe feilplasseringer.
- Lagringstiden er snart oppe på det den skal være. Men siden det ikke er så lenge siden lagringskapasiteten ble utvidet, er vi ikke helt det enda.
- Lagringstid 7 dager OK
- Lagringstid 30 dager Nesten OK. Her er det 29 dager på Server 1.
- Lagringstid 45 dager Her er det hendholdsvis 24 dager på server 1 og 28 dager på server 2.
 Ledig kapasitet på server 1 er 1.72Tb
 Ledig kapasitet på server 2 er 1.20Tb

Т	Tørket
•	•
F	Fokus
J	Justert
OK	OK

Disse kameraene har lav oppløsning og bør vurderes å byttes. Digiplex må vurdere dette opp i mot bildekvalitet og sikkerhetsnivå.
Disse kameraene må kjøres med JPEG for å få max oppløsning. Dette bruker veldig mye lagringskapasitat på serverne.

Kameraer som skal flyttes og utstyr som skal/bør byttes, tas på egen service. Service bestilles av kunde.