Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.353.132 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522850													
T													
Tempe	raturer												
	Kode								Forklaring kode:				
16,1	°C / RH	•			mp/Fuk					Defekt			
22,4	°C	•		Tilluft EPX temp 1						Feil, men fungerer			
23,8	°C		Tilluft EPX temp 2							Ulyd			
28,1	°C		Temp avtrekk							Har behov for oppfølging/			
20,4	°C	•			nger ter					observasjon			
21,1	°C				nger ter								
21,9	°C			Tilluft	stemp 1								
22,0	°C				stemp 2								
20,2	°C				nger EP								
20,5	°C		Bottom tube temp										
18,2	°C	. Water temp											
	°C												
Trykktı	ransmitte	ere:											
		Kode	:										
	kPa/												
45644	m3/h		Try	ykk/Lu	ftmengo	le Tilluf	t/omluft						
Settpu	nkter:												
		Kode	:										
22 °C <u>.</u> 45600 m3/h		·	Temperatur Luftmengde										
43000	1113/11	•	Lu	TUTTETI	suc								
Vifter:													
Proses	s:	Vif	ften	r.									
1103033.			1		2								
Vifte o	g		_										
Motor	_												
1010101													
Fffektf	orbruk:	3,	17	kW	3,12	kW							
	orbruk	4,5		A	4,65	A	-						
Hastighet				Rpm	1021	Rpm	-						
Pådrag		51		%	51	%	-						
Driftstimer			38167 t		38167		-						
וונטנו		30	107	ι	30 107	ι	-						
Kode:													
Noue.		•											

18/8/21 Dato:

Servicetekniker: $\emptyset.A. / S.K.$

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:													
	1		2										
Vifte og													
Motor	•		•										
Effektforbruk	0,05	kW	0,03	kW									
Strømforbruk	0,12	Α	0,33	A	- -								
Hastighet	171	Rpm	172,0	Rpm	_								
Pådrag	13	%	13	%	-								
Driftstimer	35616	t	35616	t	<u>-</u> -								
Kode:													
Stans Aggregat og åpne luker:													
Tavle:					Varmekabel:	Kode:							
Kontroll:		\checkmark			Strømforbruk:	Rode.							
Varmeelement		√			Varmekabel på vann ut 0,03 A								
					Varmeelement i tavle 0								
					·								
Spjeld:					Vannmålere:								
Avtrekksspjeld		√			Nivåswitch / Trykk 167mm								
Tilluftsspjeld				-	Ledningsevne S/C 2016								
				-	Flowswitch lasket								
Aktuatorer:					Pumpe:								
Fylleventil		✓			Sirkulasjonspumpe 1.53 A								
Tømmeventil		√		_									
Utbedret ved servi	ce:												
Type utbedring:													
Kommentarer:													
1) Mangler sil i	vannfi	lter											
Mangler sil i vannfilter. Tørre flekker under EPX.													
2) I DITO HONGE UNGEL I A.													
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok													

Dato: 18/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.