Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A2.35	3.131	Aggregat type: OASIS 200				Serienummer: 539196				
Temperaturer										
	Kode				Forkla	aring kode:				
17,1 °C / RH		Utete	mp/Fuk	t	l Orkie	1= Defekt				
20.0 %6			EPX ter			2= Feil, men fungerer				
04.0 %6			EPX ter			3= Ulyd				
20 0 °C			avtrekk	•		4= Har behov for oppfølging/				
24 F °C			nger ter			observasjon				
24.4 °C			nger ter			0.000. 100,000				
			stemp 1							
00.0 %6			stemp 2							
04.5 %			nger EP							
27.4 °C			m tube							
19,9 °C	•		temp	cerrip						
°C	•	vvatei	temp							
C	•									
Trykktransmitter	.0.									
	Kode:									
kPa/	т.	سالالالالا	ftmongo	do Tilluft/omluft						
51968 m3/n	51968 m3/hTrykk/Luftmengde Tilluft/omluft									
Settpunkter:										
	Kode:									
23 °C		empera								
52000 m3/h	<u>L</u> ı	uftmen	gde							
Vifter:										
Prosess:	Vifte	nr.								
	1		2							
Vifte og										
Motor	•		•							
Effektforbruk:	4,59	kW	4,5	kW						
Strømforbruk	6,33	Α	6,24	Α						
Hastighet	1143	Rpm	11400	Rpm						
Pådrag	58	%	58	%						
Driftstimer	2242	3 t	22423	t						
Kode:										
			_							

Dato: 24/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,10	kW	0,11	kW								
Strømforbruk	0,23	Α	0,24	Α	_							
Hastighet	237	Rpm	238	Rpm	-							
Pådrag	18	%	18	%	-							
Driftstimer	20559) t	20559	t	_							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Roue.						
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,06 A							
					Varmeelement i tavle 0 A							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		✓	-	_	Nivåswitch / Trykk 152mm							
Tilluftsspjeld		✓		_	Ledningsevne S/C 976							
					Flowswitch lasket							
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		✓	<u> </u>	=	Sirkulasjonspumpe 1.39 A							
Tømmeventil		✓		-								
Utbedret ved serv	ico:											
Otbedret ved serv	ice:											
Type utbedring:												
Type utbearing.												
Vammantararı												
Kommentarer:			ED \(
1) Noen tørre flekker under EPX.												
Varmeelement	i tavle	e liaae	erikke i	nne pga	varmt nok							
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok												

Dato: 24/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K