

RAPPORT

Til Digiplex. Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s Ved: Jon Vidar Engene E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 15.09.20.

Sider: 1

+A2 korridor-datahall.

+A2-353.611.LR401-LR402 sirkulasjonsvifter. Ingen anmerkninger.

+A2-353.621.LR401-LR402 sirkulasjonsvifter. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-353.631.LR401-LR402 sirkulasjonsvifter. Fjernet.

+A2-360.111.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.

+A2-360.112.JV501 avtrekksvifte. Fjernet.

+A2-360.113.JV501 avtrekksvifte. Fjernet.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøl. E-post: <u>jon-vidar.engene@gk.no</u> Tlf:99011690. Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøl. E-post: <u>tor-arne.grimlid@gk.no</u> Tlf:41447454.