## Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A1.	353.125	;	Aggreg	gat type	OASIS 2	Serienummer: 522847			
Temperaturer									
	Kode					Forklaring kode:			
13,6 °C / RH		Utete	emp/Fuk	t		- Orma	1= Defekt		
22,1 °C		Tilluft EPX temp 1					2= Feil, men fungerer		
22,4 °C			t EPX ter				3= Ulyd		
26,7 °C			avtrekk				4= Har behov for oppfølging/		
20,5 °C			nger ter				observasjon		
19,7 °C		Scave	enger ter	mp 2			•		
21,1 °C		Tilluf	tstemp 1	L					
21,0 °C			tstemp 2						
19,0 °C			nger EP						
18,5 °C		Bottom tube temp							
17,6 °C		Wate	r temp						
°C									
Trykktransmitt	ere:								
kPa/ 47066 m3/h	Kode:	Trykk/Lu	ıftmengo	de Tilluf	t/omluft				
Settpunkter:									
	Kode:								
<b>21</b> °C		Tempera	atur						
<b>47000</b> m3/h		Luftmen							
Vifter:									
Prosess:	Vift	enr.	2						
Vifte og									
Motor									
Effektforbruk:	3,46	kW	3,48	kW	_				
Strømforbruk	5,6	А	5,5	А	_				
Hastighet	103	2 Rpm	1036	Rpm	_				
Pådrag	52	%	52	%	_				
Driftstimer	343	02 t	34302	t	_				
Kode:					l				

31/8/20 Dato:

Servicetekniker:  $\emptyset$ .A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,09	kW	0,09	kW								
Strømforbruk	0,3	Α	0,3	A	<b>-</b>							
Hastighet	223	Rpm	219,0	Rpm	=							
Pådrag	16	%	16	%	_							
Driftstimer	32882		32882									
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	W. J.						
Kontroll:		<b>√</b>			Strømforbruk:	Kode:						
Varmeelement					Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0	•						
					0							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		<b>√</b>			Nivåswitch / Trykk 136mm							
Tilluftsspjeld		<u> </u>		-	Ledningsevne S/C 686	·						
.,,				-	Flowswitch OK							
				I								
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		<b>√</b>			Sirkulasjonspumpe 1.6 A	3						
Tømmeventil 7 .												
				-								
Utbedret ved servi	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
		<b>ED</b> )	,									
1) Tørre flekker												
2) Ulyd i vannp			44	. :								
Vann i EPX rør på kjølebatteri side. Vannlekkasje i tak fra scavenger vifte. Mye vann.												
4) vanniekkasje	e i tak	ira sc	avenge	er viπe. i	wye vann.							

Dato: 7/9/20

Servicetekniker:  $\emptyset.A. / S.K.$