Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.353.122 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522845

Aggregat: A1.353.122 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522845											
Temperaturer											
	Kode					Forklaring kode:					
16,0 °C / RH		Utetemp/Fukt					1= Defekt				
24,5 °C		Tilluft	lluft EPX temp 1				2= Feil, men fungerer				
24,6 °C		Tilluft	EPX ten	1p 2			3= Ulyd				
26,3 °C		Temp	emp avtrekk				4= Har behov for oppfølging/				
24,0 °C		Scaver	enger temp 1				observasjon				
24,1 °C		Scaver	nger ten	np 2							
22,4 °C		Tillufts	temp 1								
22,1 °C		Tillufts	temp 2								
23,3 °C		Scavenger EPX tem									
20,3 °C			n tube t	emp							
17,3 °C		Water	temp								
°C											
Trykktransmitt	ere:										
	Kode:										
kPa/											
33889 m3/h	. T	rykk/Luf	tmengd	e Tilluf	t/omluft						
Settpunkter:											
	Kode:										
22 °C . Temperatur 34000 m3/h . Luftmengde											
Vifter:											
Prosess: Viftenr. 1 Vifte og			2								
Motor			_								
Effektforbruk:	1,29	kW	1,29	kW	_						
Strømforbruk	2,12	Α	2,13	Α	_						
Hastighet	745		742	Rpm	_						
Pådrag	37		37	%	_						
Driftstimer	4067	'1 t	40671	t	_						
Kode:											

Dato: 17/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:													
	1		2										
Vifte og													
Motor	•		•										
Effektforbruk	4,05	kW	4,11	kW									
Strømforbruk	5,94	Α	6,04	Α	<u> </u>								
Hastighet	1064	Rpm	1.058	Rpm	-								
Pådrag	75	%	75	%									
Driftstimer	38959	t	38959	t	-								
Kode:													
Stans Aggregat og åpne luker:													
Tavle:					Varmekabel:	Kode:							
Kontroll:		\checkmark			Strømforbruk:	Rode.							
Varmeelement 🗸					Varmekabel på vann ut 0,04 A								
					Varmeelement i tavle 0								
Spjeld:					Vannmålere:								
Avtrekksspjeld		√			Nivåswitch / Trykk 145mm								
Tilluftsspjeld		V		-	Ledningsevne S/C 10								
				-	Flowswitch lasket								
Aktuatorer:					Pumpe:								
Fylleventil		√		-	Sirkulasjonspumpe 1.54 A								
Tømmeventil													
Utbedret ved servi	ce:												
Type utbedring:													
Kommentarer:													
1) Tørre flekker	unde	r EPX											
2) Litt slakk i sp													
,	,	•	O										
Varmeelement i	Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok												

Dato: 17/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.