Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.3	53.113		Aggre	gat type: OASIS	200 S	Serienummer: 529087
Temperaturer						
	Kode				Forklar	ing kode:
13,1 °C / RH		Utete	mp/Fuk	t		1= Defekt
21,6 °C			EPX ter			2= Feil, men fungerer
21,0 °C		Tilluft	EPX te	mp 2		3= Ulyd
25,8 °C		Tomp outrold				4= Har behov for oppfølging/
18,6 °C		Scavenger temp 1				observasjon
19,2 °C		. Scavenger temp 2				
20,4 °C		Tilluft	stemp 1	L		
20,4 °C		. Tilluftstemp 2				
18,3 °C		. Scavenger EPX tem				
20,1 °C	. Bottom tube temp					
16,9 °C		Wate	r temp			
°C						
Trykktransmitte	ere:					
	Kode:					
kPa/						
46931 m3/h	. Tr	ykk/Lu	ftmeng	de Tilluft/omluft		
Settpunkter:						
	Kode:					
20,5 °C	. Te	empera	atur			
47000 m3/h		uftmen				
			0			
Vifter:						
D	\ /:£4					
Prosess:	Vifter	II .	2			
Vifto og	1		2	_		
Vifte og						
Motor						
recolate de la	4 . 5	1.3.4.4	4.00	Laar		
Effektforbruk:	4,12	kW	4,36	kW		
Strømforbruk	6,4	A	6,7	A		
Hastighet	1119		1124	Rpm		
Pådrag	57	%	57	%		
Driftstimer	41814	4 t	41814	t		
12						
Kode:						

Dato: 31/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



1
Motor
Effektforbruk 0,09 kW 0,09 kW Strømforbruk 0,3 A 0,3 A Hastighet 225 Rpm 227 Rpm Pådrag 17 % 17 % Driftstimer 29671 t 29671 t Kode: Stans Aggregat og åpne luker: Tavie: Kontroll:
Strømforbruk 0,3
Hastighet
Pådrag 17 % 17 % Driftstimer 29671 t 29671 t Kode: Stans Aggregat og åpne luker: Tavle: Varmekabel: Kode: Kontroll: Image: Strømforbruk: Varmekabel på vann ut 0,1 A Image: A
Driffstimer 29671 t 29671 t Kode:
Kode: Stans Aggregat og åpne luker: Tavle: Kontroll: Varmekabel: Varmekabel på vann ut 0,1
Stans Aggregat og åpne luker: Tavle: Kontroll: Varmekabel: Varmekabel på vann ut 0,1
Tavle: Kontroll: Varmekabel: Varmedelement Varmeelement Varmeelement i tavle 0 A Varmeelement i tavle 0 A Vannmålere: Avtrekksspjeld Vannmålere: Nivåswitch / Trykk 145mm Tilluftsspjeld Discrete S/C 204 Flowswitch OK Aktuatorer: Fylleventil Tømmeventil Varmekabel: Kode: Kode:
Kontroll:
Kontroll:
Spjeld: Avtrekksspjeld
Spjeld: Avtrekksspjeld
Avtrekksspjeld
Avtrekksspjeld
Tilluftsspjeld
Flowswitch OK Aktuatorer: Fylleventil Tømmeventil Utbedret ved service: Type utbedring: Kommentarer:
Aktuatorer: Fylleventil Tømmeventil Utbedret ved service: Type utbedring: Kommentarer:
Fylleventil Tømmeventil Utbedret ved service: Type utbedring: Kommentarer:
Fylleventil Tømmeventil Utbedret ved service: Type utbedring: Kommentarer:
Tømmeventil Utbedret ved service: Type utbedring: Kommentarer:
Utbedret ved service: Type utbedring: Kommentarer:
Type utbedring: Kommentarer:
Type utbedring: Kommentarer:
Type utbedring: Kommentarer:
Kommentarer:
Kommentarer:
1) Vanniekkasje pa begge sider av EPX.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.