## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.353.135 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 529094													
Temperaturer													
	Kode				Forkla	aring kode:							
15,6 °C / RH		Utete	mp/Fuk	t		1= Defekt							
24,2 °C		Tilluft	EPX ter	np 1		2= Feil, men fungerer							
24,0 °C		Tilluft	EPX ter	np 2		3= Ulyd							
30,9 °C		Temp	avtrekk	(		4= Har behov for oppfølging/							
21,2 °C		Scave	nger ter	mp 1		observasjon							
18,3 °C		Scave	nger ter	mp 2									
23,0 °C		Tillufts	stemp 1	_									
23,0 °C		Tillufts	stemp 2	1									
21,3 °C		Scaver	nger EP	X tem									
23,2 °C		Bottor	n tube	temp									
18,6 °C		Water	temp										
°C													
Trykktransmitte	ere:												
	Kode:												
kPa/													
56018 m3/h . Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft													
Settpunkter:													
	Kode:												
<b>23</b> °C	. Те	empera	tur										
<b>56000</b> m3/h		ıftmeng											
,			,										
Vifter:													
Prosess:	Viften	ır											
	1		2										
Vifte og	Т.	-		-									
Motor													
IVIOLOI													
Effektforbruk:	7,57	kW	7,57	kW									
Strømforbruk	10,7	A	10,8	A									
Hastighet	1378		1381	Rpm									
Pådrag	73	%	73	%									
Driftstimer	15321		15321										
Dinistille	1002	l L	10021	ι									
Kode:													

Dato: 2/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:											
	1		2								
Vifte og											
Motor	•										
ECC-LIC- II- I	0.40	1.147	0.40	1347							
Effektforbruk	0,19	kW	0,19	kW	_						
Strømforbruk	0,4	A	0,4	Α	-						
Hastighet Pådrag	338	Rpm	337	Rpm %	_						
Driftstimer	24 13259	%	24 13259		_						
Kode:	13238	) L	13239	ι							
	Sana li	ılıanı	•								
Stans Aggregat og åpne luker:											
Tavle:					Varmekabel:	Kode:					
Kontroll:		<b>V</b>	•		Strømforbruk:						
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,1 A						
					Varmeelement i tavle 0 A						
Spjeld:		_			Vannmålere:						
Avtrekksspjeld		<b>√</b>	•	-	Nivåswitch / Trykk 135mm	•					
Tilluftsspjeld		<b>✓</b>	_	-	Ledningsevne S/C 184	•					
				ī	Flowswitch OK						
Alstroatement					Dumma						
<b>Aktuatorer:</b> Fylleventil					<b>Pumpe:</b> Sirkulasjonspumpe 1.5 A						
Tømmeventil		<u> </u>	-	-	Sirkulasjonspumpe 1.5 A						
Tørrirrieventir		✓	•	-							
Utbedret ved servi	ce.										
otbearet vea servi	СС.										
Type utbedring:											
	&	_4:		£:14	OK						
Strammet koblir	ng pa	stiger	ør ette	r vannılı	er. OK						
Kommentarer:											
,	1) Vannlekkasje fra stigerør etter vannfilter.										
2) Liten vannlekkasje gjennom tak fra scavenger vifte.											
3) Et defekt filte	er.										
Trykkfall over 5	DV 24	11 Da									
Trykkfall over E	FA 34	н Ра.									

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.