Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2




DIGIPLEX Avtalenummer A 892 Heia Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 553568 Aggregat: A3.353.132 Aggregat type: OASIS 200 **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 15,9 1= Defekt 26,9 °C Avtrekkstemperatur 2= Feil, men fungerer 21,8 °C Tilluft 1 3= Ulyd Tilluft 2 °C 4= Har behov for oppfølging/ 22,1 °C Scavenger EPX 20,0 observasjon 22,3 °C Bottom tube temp °C Water temp 19,2 °C °C °C °C °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 49980 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft kPa Pumpetrykk Settpunkter: Kode: 22 Temperatur °C 50000 m3/h Luftmengde Vifter: Prosess: Viftenr. 1 2 3 4 Vifte og Motor Effektforbruk: 2,53 kW kW kW kW 2,45 2,35 2,73 Strømforbruk 3,85 3,45 3,40 Α 4,11 Α Α Α Hastighet 1446 Rpm 1447 Rpm 1416 1443 Rpm Rpm Pådrag 69 % 69 % 69 % 69 % Driftstimer 10429 t 10429 t 10429 10429 t t Kode:

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS





Scavenger:						
	1		2			
Vifte og						
Motor						
Effektforbruk	0,05	kW	0,03	kW		
Strømforbruk	0,29	A	0,34	A	_	
Hastighet	205	Rpm	206	Rpm	-	
Pådrag	12	%	12	%	_	
Driftstimer	9571	t	9517	t	_	
Kode:						
Stans Aggregat og åpne luker:						
Tavle:					Varmekabel:	Kode:
Kontroll:		\checkmark		_	Strømforbruk:	Roue.
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,22 A	
					Varmeelement i tavle 0 A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 163mm	
Tilluftsspjeld		✓	_	_	Ledningsevne S/C 1950	
				-	Flowswitch	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil		✓	•	-	Sirkulasjonspumpe 1.42 A	
Tømmeventil		✓		-		
Utbedret ved service :						
Otbearet vea Service :						
Type utbedring:						
Åpnet drenering i el tavle. OK						
Kommentarer:						
1) Vannlekkasje inn i el tavle.						
., raimonaaja mirrararia.						
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok						
1						

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.