Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.353.126 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 529093										
Temperaturer										
	Kode				Forkla	aring kode:				
13,3 °C / RH		Uteten	np/Fuk	t		1= Defekt				
23,5 °C	-	Tilluft I				2= Feil, men fungerer				
23,5 °C		Tilluft		·		3= Ulyd				
23,7 °C		Temp				4= Har behov for oppfølging/				
21,1 °C		Scaven				observasjon				
18,5 °C		Scaven	_			e de la constant de l				
22,3 °C		Tillufts	_							
22,3 °C		Tillufts	•							
21,0 °C		Scaven								
21,0 °C	•	Botton	_							
°C	•	Water								
°C	· _	water	temp							
	•									
Trykktransmitt	oro:									
i i y kkti ali siliitt	Kode:									
1.0-7	Roue.									
kPa/ 47075 m3/h	т,	arkk/Luft	tmana	de Tilluft/omluf	·+					
4/0/5 1115/11	. ''	ykk/Lui	unengu	de Tillurt/Offiliur						
Settpunkter:										
Settpunkter.	14									
	Kode:									
24 °C		emperat								
47000 m3/h	. Lu	uftmeng	de							
_										
Vifter:										
Prosess:	Vifter	nr.								
	1		2							
Vifte og										
Motor	•		•							
Effektforbruk:	3,47	kW	3,42	kW						
Strømforbruk	5,2		5	Α						
Hastighet	1047	Rpm	1045	Rpm						
Pådrag	54		54	%						
Driftstimer	3045	t	3045	t						
Kode:										

Dato: 26/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS





Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•		•									
Effektforbruk	0,03	kW	0,04	kW								
Strømforbruk	0,2	Α	0,2	A	-							
Hastighet	124	Rpm	125	Rpm	-							
Pådrag	10	%	10	%	-							
Driftstimer	607	t	607	t	_							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	W. J.						
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Kode:						
Varmeelement		<u></u> ✓			Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0 A							
					- v							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld					Nivåswitch / Trykk							
Tilluftsspjeld		V		-	Ledningsevne S/C							
				_	Flowswitch							
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil				-	Sirkulasjonspumpe A							
Tømmeventil				-								
Utbedret ved serv	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
Vann ikke tilgj	engeli	ig.										
IKKE LAST												
					start av scavenger. Satt tilbake til 2							
måling og stopp av aggregat. Avleste verdier temperatur er gjort ved set pkt. 22°C.												

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.