



焊接式		
PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	GND	电源地
2	LEDK	背光负极
3	LEDA	背光正极
4	VDD	电源
5	GND	电源地
6	GND	电源地
7	D/C	LCD 数据/命令选择脚
8	CS	显示屏片选信号
9	SCL	SPI 时钟线
10	SDA	SPI 数据
11	RESET	LCD 复位
12	GND	电源地

原理图	进化的狗子原理图V1.0		创建日期	2025-05-07
板子	进化的狗子V1.0		更新日期	2025-05-30
绘制	抖音：极客三体			
审阅	抖音：极客三体			
	版本	尺寸	页	1 共 1
	V1.0	A4	嘉立创EDA	