बाढी स्थिति प्रतिवेदन

Trishuli river corridor · 2026-08-26

तयार भएको समय: 2026-10-14T15:02:39+00:00

Run 0fb99632-2943-4d03-9656-55f1db0682cd · Report 307ee725-4f0c-4fc7-be7a-f288cd5cb08a

अपूर्ण प्रतिवेदन — आंशिक अवलोकन। उपलब्ध नभएका मापन शून्य होइनन्। प्रशोधित अप्टिकल अवलोकन मिति, सम्भावित माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तन

उपग्रह अवलोकन

घटनाअघि राडार अवलोकन मिति: 2026-08-16T12:21:41.058298Z

घटनापछि राडार अवलोकन मिति: 2026-08-28T12:21:41.762029Z

प्रशोधित अप्टिकल तस्बिर पहिचान: कुनै अभिलेख छैन

प्रशोधित अप्टिकल अवलोकन मिति: उपलब्ध छैन

डुबान र भूआवरण परिवर्तन

सम्भावित नयाँ डुबान: 0.000 वर्ग कि.मि.

सम्भावित माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तन: उपलब्ध छैन

पहिलेदेखिको पानी: 0.701 वर्ग कि.मि.

विश्लेषणका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र: 13.6 %

दुवै मितिको बादलरहित अप्टिकल क्षेत्र: 0.0 %

डुबान वर्गका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र: 13.6 %

भूआवरण परिवर्तन वर्गका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र: 0.0 %

माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तनका सम्भावित क्षेत्र अन्य परिवर्तन पनि हुन सक्छन्; भग्नावशेषको बहाव पुष्टि भएको होइन।

अवलोकन नभएको क्षेत्र अज्ञात छ। परिवर्तन नदेखिनु क्षति नभएको प्रमाण होइन।

पूर्वाधारमा सम्भावित प्रभाव

सम्भावित प्रभावित भवन: 0

सम्भावित प्रभावित सडक अभिलेख: 0

सम्भावित प्रभावित पुल: 0

नक्साको परिवर्तन क्षेत्रमा पर्ने सडक लम्बाइ: 0.000 कि.मि.

नक्साको परिवर्तनसँग जुध्नु सम्भावित प्रभाव हो; क्षति वा विनाश पुष्टि भएको होइन।

मोडेल अनुसार बस्तीको सडक सम्पर्क

मोडेल अनुसार सडक सम्पर्क गुमाएका बस्ती: 0

मूल्याङ्कन हुन नसकेका बस्ती: 56

सडक सम्पर्क अनिश्चित भएका बस्ती: 47

पहिलेदेखि सम्पर्क नभएका बस्ती: 6

परिवर्तनसँग जुधेको लम्बाइको सीमा अनुसार सडक बन्द मानेर सम्पर्क गणना गरिएको हो। पुलमुनिको पानीले पुल बिग्रेको पुष्टि गर्दैन। वास्तविक सडक बन्द जाँचिएको छैन।

स्रोत र प्रमाण

घटनाअघि राडार तस्बिर पहिचान: S1D_IW_GRDH_1SDV_20260816T122141_20260816T122206_004151_007980_B091_COG

घटनापछि राडार तस्बिर पहिचान: S1D_IW_GRDH_1SDV_20260828T122141_20260828T122206_004326_007FA4_C73B_COG

ऐतिहासिक OSM को मिति: 2026-07-27T08:59:58Z

परिवर्तन पहिचान विधि: Rule-based radar and optical change detection

प्रमाण: चयन गरिएको विश्लेषणको result.json, extent.geojson र पूर्वाधार/सडक सम्पर्क अभिलेख।

सीमाहरू

उपग्रहको पुनरागमन, भूभागको छाया, बादल र वनस्पतिले नतिजा सीमित गर्छन्; यसले केही मिनेटअघि चेतावनी दिन सक्दैन।

अपूर्ण OSM सडक, गन्तव्य सञ्चालन र विश्लेषण क्षेत्रबाहिरका मार्ग जाँचिएका छैनन्।

अवलोकन नभएको क्षेत्र अज्ञात छ। परिवर्तन नदेखिनु क्षति नभएको प्रमाण होइन।

जनसङ्ख्या, मृत्यु, घाइते वा बेपत्ताको अनुमान उपलब्ध छैन। स्थल निरीक्षण र नेपाली भाषा समीक्षा आवश्यक छ।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.

शैक्षिक नमुना; क्षेत्रीय सत्यापन आवश्यक।