बाढी स्थिति प्रतिवेदन

Trishuli river corridor · 2026-08-26

तयार भएको समय: 2026-10-14T08:16:45+00:00

Run 1dfef292-6f22-4d29-b279-d6f92bf8e8ca · Report aa82860f-d018-4ba8-a842-cfa8a27cc357

कृत्रिम प्रदर्शन — वास्तविक घटनाको अवलोकन वा नतिजा होइन।

अपूर्ण प्रतिवेदन — उपलब्ध नभएका मापन शून्य होइनन्। प्रशोधित अप्टिकल अवलोकन मिति

उपग्रह अवलोकन

घटनाअघि राडार अवलोकन मिति: 2026-08-20T00:00:00Z

घटनापछि राडार अवलोकन मिति: 2026-09-01T00:00:00Z

प्रशोधित अप्टिकल तस्बिर पहिचान: SYNTHETIC-S2-BEFORE; SYNTHETIC-S2-AFTER

प्रशोधित अप्टिकल अवलोकन मिति: उपलब्ध छैन

डुबान र भूआवरण परिवर्तन

सम्भावित नयाँ डुबान: 42.080 वर्ग कि.मि.

सम्भावित माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तन: 9.080 वर्ग कि.मि.

पहिलेदेखिको पानी: 17.720 वर्ग कि.मि.

विश्लेषणका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र: 35.5 %

दुवै मितिको बादलरहित अप्टिकल क्षेत्र: 90.4 %

माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तनका सम्भावित क्षेत्र अन्य परिवर्तन पनि हुन सक्छन्; भग्नावशेषको बहाव पुष्टि भएको होइन।

अवलोकन नभएको क्षेत्र अज्ञात छ। परिवर्तन नदेखिनु क्षति नभएको प्रमाण होइन।

पूर्वाधारमा सम्भावित प्रभाव

सम्भावित प्रभावित भवन: 79

सम्भावित प्रभावित सडक अभिलेख: 7

सम्भावित प्रभावित पुल: 3

नक्साको परिवर्तन क्षेत्रमा पर्ने सडक लम्बाइ: 6.000 कि.मि.

नक्साको परिवर्तनसँग जुध्नु सम्भावित प्रभाव हो; क्षति वा विनाश पुष्टि भएको होइन।

मोडेल अनुसार बस्तीको सडक सम्पर्क

मोडेल अनुसार सडक सम्पर्क गुमाएका बस्ती: 3

मूल्याङ्कन हुन नसकेका बस्ती: 0

सडक सम्पर्क अनिश्चित भएका बस्ती: 2

पहिलेदेखि सम्पर्क नभएका बस्ती: 0

परिवर्तनसँग जुधेका सडक खण्ड चल्न नसक्ने मानेर सडक सम्पर्क गणना गरिएको हो। वास्तविक सडक बन्द वा पहुँच नहुनु पुष्टि भएको छैन।

उदाहरण बस्ती: Demo east village [synthetic/6], Demo upper village [synthetic/10], Demo riverside village [synthetic/14]. पूर्ण सूची नक्सा निर्यातमा छ।

स्रोत र प्रमाण

घटनाअघि राडार तस्बिर पहिचान: SYNTHETIC-S1-BEFORE

घटनापछि राडार तस्बिर पहिचान: SYNTHETIC-S1-AFTER

ऐतिहासिक OSM को मिति: 2026-07-27

परिवर्तन पहिचान विधि: Rule-based radar and optical change detection

प्रमाण: चयन गरिएको विश्लेषणको result.json, extent.geojson र पूर्वाधार/सडक सम्पर्क अभिलेख।

सीमाहरू

उपग्रहको पुनरागमन, भूभागको छाया, बादल र वनस्पतिले नतिजा सीमित गर्छन्; यसले केही मिनेटअघि चेतावनी दिन सक्दैन।

अपूर्ण OSM सडक, गन्तव्य सञ्चालन र विश्लेषण क्षेत्रबाहिरका मार्ग जाँचिएका छैनन्।

अवलोकन नभएको क्षेत्र अज्ञात छ। परिवर्तन नदेखिनु क्षति नभएको प्रमाण होइन।

जनसङ्ख्या, मृत्यु, घाइते वा बेपत्ताको अनुमान उपलब्ध छैन। स्थल निरीक्षण र नेपाली भाषा समीक्षा आवश्यक छ।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.