



115 年淹水數值模型第三次更新輔助管理
教育訓練

資料格式檢核(人工檢核) 注意事項說明

國立臺北科技大學

2026/05/29 (五)




經濟部水利署水利規劃分署
國立臺灣海洋大學
國立成功大學
國立臺北科技大學
方圖科技股份有限公司
三川雲科技股份有限公司
峰昀有限公司




資料交付階段

水文海象



模式建置階段

各流域模式專案



檢定驗證階段

各流域檢定驗證



人工檢核

檔案位置、名稱、格式、欄位資訊

程式檢核

專案檔與資料檔案內容一致性，部份數據合理性

人工檢核

錯誤確認、釋疑

資料交付階段



參考依據



經濟部水利署
水利規劃分署
Water Resources Planning Branch,
Water Resources Agency,
Ministry of Economic Affairs



網站導覽 | 回首頁 | English



關於我們 • 業務介紹 • 規劃知識 • 亮點計畫 • 資訊公開 • 服務窗口 • 生態圖資

最新消息

- 公告
- 活動
- 徵才
- 其他
- 影音專區

□ 首頁 □ 服務窗口 □ 最新消息 □ 公告

公告

第四代淹水潛勢圖製作手冊

✧ 張貼單位：排水科

1. 依據「水災潛勢資料公開辦法」第4條規定並由本分署協助辦理。
2. 經濟部水利署已於112年12月4日發函檢送相關單位、各縣市政府、及水利技師公會。
3. 淹水潛勢圖製作手冊產製淹水潛勢圖，採用水利數值地形資料進行較細緻之淹水模擬，新版本（第四代）淹水潛勢圖之製作方法及程序，依旨揭手冊內容辦理。

相關檔案

- 淹水潛勢圖製作手冊(112年版)  pdf(2.07 MB)

✧ 最後更新日期:113-08-22

✧ 瀏覽人次:1294



回上一頁

回最上面

資料交付階段



檔案格式




資料交付階段



雨量檔案格式

Taichung-12hr-200mm
檔名為12小時延時，檔案實際時間長度不符合



起始時間請設定為
2000.01.01

資料交付階段



檔案名稱錯誤

```
A03-1-定量降雨
A03-1-嘉義縣市-定量降雨.xls
chiayi12hr.csv
chiayi12hr_150.nc
chiayi12hr_200.nc
chiayi12hr_250.nc
chiayi12hr_300.nc
chiayi12hr_350.nc
chiayi12hr_400.nc
chiayi12hr_450.nc
chiayi12hr_500.nc
```

應修正為
Chiayi-12hr-150mm

```
A03-2-雨量重現其降雨情境及模式檔案
A03-2-彰化縣-降雨重現期.xls
Changhua24hr100yr.csv
Changhua24hr100yr.nc
Changhua24hr10yr.csv
Changhua24hr10yr.nc
Changhua24hr200yr.csv
Changhua24hr200yr.nc
Changhua24hr25yr.csv
Changhua24hr25yr.nc
```

應修正為
Changhua-24hr-100yr

(二)定量降雨情境之雨量檔命名原則以各縣市英文地名加降雨延時以及降雨量為檔案名稱，重現期降雨情境之雨量檔命名原則以各縣市英文地名加降雨延時以及重現期為檔案名稱，以臺南市 24 小時 500mm 與 24 小時 10 年重現期為例，檔案名稱分別為 Tainan-24hr-500mm、Tainan-24hr-10yr。

資料交付階段



資料夾層級與名稱錯誤

```
└─07第一階段審查資料
  └─01水文資料
    └─01原始資料
      └─A03-1-定量降雨
        A03-1-宜蘭縣-定量降雨.xlsx
        Yilan-12hr-150mm.nc _4
        Yilan-12hr-200mm.nc _4
```

第一階層資料夾名稱錯誤
應修正為：06第一階段審查資料

```
└─水文分析
  └─01原始資料
    └─A03-1-定量降雨
      A03-1-屏東縣-定量降雨.xls
      Pingtung-12hr-100mm.nc _4
      Pingtung-12hr-150mm.nc _4
      Pingtung-12hr-200mm.nc _4
```

第二階層資料夾名稱錯誤
應修正為：01水文資料

```
└─01_水文資料
  └─01_原始資料
    └─定量降雨
      A03-1-台中市-定量降雨.xls
      Taichung12hr.csv
      Taichung24hr.csv
      Taichung6hr.csv
```

第四階層資料夾名稱錯誤
應修正為：A03-1-定量降雨

資料交付階段



未完整提供所需檔案

└02 GIS圖資

└A01-雨量站位置

```
Yilan-RainfallStation.cpg  
Yilan-RainfallStation.dbf  
Yilan-RainfallStation.prj  
Yilan-RainfallStation.qmd  
Yilan-RainfallStation.shp  
Yilan-RainfallStation.shx
```

需提供雨量站位置csv檔案

└02 GIS圖資

└A06-潮位邊界位置

```
Chiayi-tideline.dbf  
Chiayi-tideline.prj  
Chiayi-tideline.sbn  
Chiayi-tideline.sbx  
Chiayi-tideline.shp  
Chiayi-tideline.shx  
Chiayi-tideline.xml
```

需提供潮位邊界位置csv檔案

└海象分析

```
潮位邊界.csv  
潮位邊界.dbf  
潮位邊界.shp  
潮位邊界.shx  
設計潮位.xlsx
```

需提供設計潮位之csv檔案

資料交付階段



欄位對應與名稱錯誤

06第一階段審查資料\02地文資料\01構造物GIS資料\A10-1-抽水站

✕

Taichung-pump.csv

選擇開啟工具

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ID	C_NAME	TWD97_X	TWD97_Y	M_NUMBER	P_VOLUME	P_LEVEL	STOP_LEVEL	P_AREA	RIVER	DRAIN	M_UNIT	BUDGET	PRICE
2	Pump_1D_1		210147.9178	2693760.633	1	0.6	0.5	0.3						

規定格式裡面沒有這一項，請刪掉或移到後面

必要欄位名稱：

標準格式請參考各階段說明文件

項次	欄位名稱
1、2	ID、C_NAME、TWD97_X、TWD97_Y、P_VOLUME、M_NUMBER、P_LEVEL、STOP_LEVEL、P_AREA、RIVER、DRAIN、M_UNIT、BUDGET、PRICE (抽水站代碼、抽水站中文名稱、TWD97_X、TWD97_Y、抽水量、機組數量、起抽水位、停抽水位、前池面積、河川、排水系統、管理單位、預算來源、工程造價)

資料交付階段



資料內容不一致



雨量站csv檔案內有30站，徐昇氏網shp檔案內僅使用14站，兩邊數量不一致。

另有向分署申請雨量站等水文資料者，請完整使用所拿到的檔案對應站數，若有未使用者請於資料夾內補上理由說明。

模式建置階段



表208 納入程式檢核說明

表 208		模型專案檔檢查表			
案名					
送檢時間	年/月/日	送檢單位(廠商填寫)			
送檢人員(廠商簽章)				計畫主持人(廠商簽章)	
模型專案檔基本格式		流域專案數量 (廠商填寫)		不合格數量 (機關填寫)	
項次	檢查項目	是否符合(機關填寫)			
1	模型專案檔名稱	☐ 是		☐ 否	
2	座標系統是否正確	☐ 是		☐ 否	
其他檔案		是否符合(機關填寫)			
項次	檢查項目				
1	各流域範圍 SHP 檔符合規定	☐ 是		☐ 否	
2	水利數值地形資料符合規定	☐ 是		☐ 否	
3	三維水利圖徵隨模式檔檢附	☐ 是		☐ 否	
4	專案檔中英文對照表	☐ 是		☐ 否	
檢查結果(通過標準:應全數符合規定)		(以下為機關填寫)			
模型專案檔基本格式		☐ 合格		☐ 不合格	
其他檔案		☐ 合格		☐ 不合格	
建議事項					
檢查單位		檢查日期		年/月/日	
檢核人員		單位主管			

- 今年度表208納入程式檢核
- 提送檢核表時請以**流域**為單位提送
- 新增流域範圍(流域集水區)Shp檔案放置路徑
- 其餘所須檢核檔案依照既有存放原則處理

模式建置階段




閘門物件對應欄位填寫說明

1 閘門設置應正確連接入口及出口位置，並依資料設定閘門尺寸、起始開度等資料。

2. 閘門位置 SHP 及 CSV，屬性含閘門代碼(ID)、閘門中文名稱(C_NAME，無名稱則空白)、座標(TWD97_X、TWD97_Y)、閘門數(G_NUMBER)、閘門寬(WIDTH，單位:m)、閘門高(HEIGHT，單位:m)、底部高程(B_EL，單位:m)、起始開度(I_O，單位:m)、河川(RIVER)、排水系統(DRAIN)、管理單位(M_UNIT，備註:須

閘門資訊					
名稱	是否建置	座標檢核	底部高程檢核	起始開度檢核	寬度檢核
Yuanlin-gate-1	✓	✓	✓	✓	✓
Yuanlin-gate-2	✓	✓	✓	✓	✓

項目	Dflow	Csv	檢核結果
A 底部高程	37.75	37.75	✓
C 起始開度	2	2	✓
閘門寬度	2	2	✓
TWD97X	207282.2618239186	207282.2707	✓
TWD97Y	2642266.922153642	2642266.919	✓
流向設定	positive	-	



模式建置階段



物件座標錯誤排除以閘門為例

項目	Dflow
底部高程	2.2
起始高程	0.2
閘門寬度	10
TWD97X	330835.92158595
TWD97Y	2747173.9095812
流向設定	positive

抽水站、閘門等物件的座標資訊是由所在branch的length相關參數所決定，以這例子來說，該閘門物件所在的branch長度(length)為2025.33，但在解析專案檔時時，該branch的真實長度是由Gendetic length所控制，而非length。本案例因為打開了客製長度功能(has custom length : True)，GUI上所看到座標會依照自定義的length來顯示，由於length與Gendetic length不一致，造成承商擷取了錯誤的座標值。

模式建置階段



專案檔內容與GIS資料一致性以堰壩為例

GIS資料中高屏溪流域有3個堰壩物件，但在模式中沒有看到有設置堰壩物件

- Dflow 物件數量：0
- CSV 物件數量：3

堰壩資訊				
名稱	是否建置	座標檢核	寬度檢核	高程檢核
Gaoping-Weir-1	×	×	×	×
Gaoping-Weir-2	×	×	×	×
Gaoping-Weir-3	×	×	×	×

項目	Dflow	Csv	檢核結果
長度		90	×
高程		0	×
TWD97X		220898.028	×
TWD97Y		2514782.645	×

Weirs ✕								
☐ Show only map selection								
Name	Long name	Branch	Chainage	Formula	Discharge coefficient	Crest width	Crest level	Allow

模式建置階段



未設置物件的繳交方式以堰壩為例

與我共用 > ... > 01構造物GIS資料 > A10-3-堰壩 ▾

類型 ▾

使用者 ▾

上次修改日期 ▾

來源 ▾

以堰壩為例，若無設置者請擺放名稱與格式正確的空檔，勿造成缺少檔案的狀況

1. 必要檔案：

	目錄	檔案名稱
1	06第一階段審查資料\\02地文資料\\01構造物GIS資料\\A10-3-堰壩\\	縣市-weir.csv
2	06第一階段審查資料\\02地文資料\\01構造物GIS資料\\A10-3-堰壩\\	縣市-weir.shp
4	模式.MDU	StructureFile
5	模式.MDU	NetFile

或使用「新增」按鈕。

Hsinchu6hr.csv		Kaohsiung-weir.csv	
1	堰壩代碼, TWD97X, TWD97Y, 堰壩長度, 堰頂高程, 堰壩型式, 河川, 排水系統, 管理單位, 預算來源, 工程造價, 備註		
2			

模式建置階段



雨水下水道物件與IDMapping.txt

1

與我共用 > ... > lanyang > input

類型 使用

名稱 ↑

宜蘭縣淹水數值模型第三次更新

繳交資料

06第一階段審查資料

04模型專案檔

lanyang

LY.dsproj_data

lanyang_met

lanyang.mdu

lanyangtideline.pli

lybank_fxw.pliz

Manhole-IDMapping.txt

Maxima.fou

nodeFile.ini

Pipe-IDMapping.txt

2

- 總管線數量：1228
- 檢核通過數量：1178

名稱	是否提供csv	起點人孔	終點人孔	樣式	起點高程	終點高程
PL01000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PL01162	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PL00330	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pipe_1D_1	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pipe_1D_2	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pipe_1D_3	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pipe_1D_4	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pipe_1D_5	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pipe_1D_6	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pipe_1D_7	✗	✗	✗	✗	✗	✗

未通過的50個管線物件，依ID命名規則來看應該是後來於模式中加入，但未對應建立IDMapping資訊與紀錄於資料檔案中

模式建置階段



物建高程資訊錯誤排除以雨水下水道為例

Dflow檢核表

彰化 南彰化地區 更新日期：09/22

GIS SC-1140909* - Delft3D FM Suite 2025.01 1D2D

文件 Home View Tools Map Spatial Operations Grid

North Arrow Legend Scale Bar Query Features

Map Coordinate System Export As Image Query Time Series

Decorations Tools

Add ditch layers

Backgrou... Edit Grid Profile RR Regi...

1D Network 2D Area

Project SC X

SC-1140909 SC

Map

Use focused layer

Changhua-pool SC 1D network Nodes Branches Bridges Compound Struct. Cross Sections Culverts Lateral Sources Compartments Manholes Observation Points Orifices Outlets Pipes Pumps Retentions Routes Sewer Connection Weirs Computational 1D Gri

Manholes X

Show only map selection

Name	Compartments	X coordinate	Y coordinate	Is on single
SC_2598-09	1	180789.763	2639348.454	
SC_2599-01	1	180776.144	2639630.823	
SC_2599-01-1	1	180721.494	2639598.122	
SC_2599-01-2	1	180733.951	2639613.779	
SC_2599-02	1	180716.328	2639592.41	
SC_2599-03	1	180784.695	2639552.407	
SC_2599-03-1	1	180743.08	2639573.924	

Record 58 of 1505

Properties ManholeProperties

General SC_2599-01-2 X coordinate 180733.951 Y coordinate 2639613.779

Compartment 1 Name SC_2599-01-2 Bottom level (r 4.62 Surface level (r 6.487

Name

Messages

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣海水數值模型圖 2025-10-03 15:09:23.091

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣海水數值模型圖 2025-10-03 15:09:23.084

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣海水數值模型圖 2025-10-03 15:09:23.078

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣海水數值模型圖 2025-10-03 15:09:23.070

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣海水數值模型圖 2025-10-03 15:09:21.683

Coordinate system: "TWD97 / TM2 zone 121" (EPSG: 3826) - Current map coordinates: 180729.25216784, 2639615.52076505

下水道的檢核

並不像其他Gis物件會以流域名稱作為區分依據到的下水道物件

人孔設置檢查表

置該人孔

NC 格網中的高程是否一致

置一致

置一致

Dflow	Cav	檢核結果
6.487	6.486502171	✓
4.62	4.62	✓
8.79825782267148		✗
180733.951	180733.951	✓
2639613.779	2639613.779	✓

管線設置檢查表

• 項次1：確認 CSV 欄位是否完整

每頁：25 筆 < 1 2 3 4 >

下午 03:10
2025/10/3

17

模式建置階段



物建高程資訊錯誤排除以雨水下水道為例

Dflow檢核表

彰化 南彰化地區 更新日期：09/22

GIS SC-1140909* - Delft3D FM Suite 2025.01 1D2D

文件 Home View Tools Map Spatial Operations Grid

North Arrow Legend Scale Bar Query Features

Map Coordinate System Export As Image Query Time Series

Decorations Tools Backgrou... Edit Grid Profile RR Regi...

1D Network 2D Area

Project SC X

SC-1140909 SC

Properties ManholeProperties

General

Name SC_2599-01-2

X coordinate 180733.951

Y coordinate 2639613.779

Compartment 1

Name SC_2599-01-2

Bottom level (r 4.62

Surface level (r 6.487

Manholes X

Show only map selection

Name	Compartments	X coordinate	Y coordinate	Is on single
SC_2598-09	1	180789.763	2639348.454	
SC_2599-01	1	180776.144	2639630.823	
SC_2599-01-1	1	180721.494	2639598.122	
SC_2599-01-2	1	180733.951	2639613.779	
SC_2599-02	1	180716.328	2639592.41	
SC_2599-03	1	180784.695	2639552.407	
SC_2599-03-1	1	180743.08	2639573.924	

Record 58 of 1505

Messages

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣雨水數值模型圖： 2025-10-03 15:09:23.091

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣雨水數值模型圖： 2025-10-03 15:09:23.084

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣雨水數值模型圖： 2025-10-03 15:09:23.078

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣雨水數值模型圖： 2025-10-03 15:09:23.070

Could not find Z:\Project-2\2084 彰化縣雨水數值模型圖： 2025-10-03 15:09:21.683

Time Navigator

Map

Use focused layer

Map Changhua-pool SC 1D network Nodes Branches Bridges Compound Struct. Cross Sections Culverts Lateral Sources Compartments Manholes Observation Points Onlines Outlets Pipes Pumps Retentions Routes Sewer Connection Weirs Computational 1D Gri

Bed Level : 8.79825782267148

Coordinate system: "TWD97 / TM2 zone 121" (EPSG: 3826) - Current map coordinates: 180736.146232581, 2639611.63180545

Chart Regi... Map Ope... Tool...

下水道檢核檢核

並不像其他Gis物件會以流域名稱作為區分依據
到的下水道物件

人孔設置檢查表

置該人孔
NC 格網中的高程是否一致
置一致
置一致

✓	✓	✓	✗	✓
✓	✓	✓	✗	✓
Dflow	Cav	檢核結果		
6.487	6.486502171	✓		
4.62	4.62	✓		
8.79825782267148		✗		
180733.951	180733.951	✓		
2639613.779	2639613.779	✓		

每頁： 25 筆 < 1 2 3 4 >

管線設置檢查表

頂次1：確認 CSV 欄位是否完整

下午 03:09 2025/10/3

模式建置階段



雨水下水道管線樣式填寫說明

Taichung-pipe.csv			
檔案 檢視 工具 說明			
100% +			
	A	B	C
1	PI_NUM	US_MH	DS_MH
2	1100-18-1100-30	1100-18	1100-30
3	1100-12-1100-11	1100-12	1100-11
4	1100-20-1100-19	1100-20	1100-19
5	1100-11-1100-14	1100-11	1100-14
6	1100-10-1100-4	1100-10	1100-4
7	1100-9-1100-8	1100-9	1100-8
8	1100-17-1100-16	1100-17	1100-16
9	1100-46-1100-48	1100-46	1100-48
10	1100-16-1100-15	1100-16	1100-15
11	1100-47-1100-45	1100-47	1100-45
12	1100-15-1100-46	1100-15	1100-46
13	1100-30-1100-17	1100-30	1100-17
14	1100-8-1100-7	1100-8	1100-7
15	1100-44-1100-43	1100-44	1100-43
16	1100-45-1100-44	1100-45	1100-44
17	1100-43-1100-41	1100-43	1100-41
18	1100-6-1100-3	1100-6	1100-3
19	1100-3-1100-2	1100-3	1100-2
20	1100-7-1100-6	1100-7	1100-6
21	1100-41-1100-42	1100-41	1100-42
22	1100-40-1100-39	1100-40	1100-39
23	1100-42-1100-40	1100-42	1100-40
24	1100-39-1100-49	1100-39	1100-49
25	1100-142-1100-77	1100-142	1100-77
26	1100-77-1100-76	1100-77	1100-76
27	1100-76-1100-74	1100-76	1100-74

(五)雨水下水道管線須正確銜接上下游人孔及相對應管底高程，其管線型式應以主管機關提供之管線型式設置。←

4.雨水下水道人孔 SHP 及 CSV，屬性依資料主管單位提供為主，另外增加對應計算網格高程(m)。←

5.雨水下水道管線 SHP 及 CSV，屬性依資料主管單位提供為主。←

規範來源：經濟部水利署 淹水潛勢圖製作手冊(112年11月版)

16. 雨水管線型式代碼表

代碼	雨水管線型式
1	單孔箱涵
2	雙孔箱涵
3	三孔箱涵
4	四孔箱涵
5	單孔管涵
7	其他
98	有蓋明溝斷面
99	無蓋明溝斷面

表格來源：內政部國土管理署 下水道GIS資料庫規範(115年4月版)

模式建置階段



表216 橋樑納入程式檢核

表 216		橋樑設置檢查表			
案名					
送檢時間	年/月/日	送檢單位(廠商填寫)			
送檢人員(廠商簽章)				計畫主持人(廠商簽章)	
橋樑 SHP 檔		圖徵數量(廠商填寫)		總缺失數量(機關填寫)	
項次	檢查項目	是否符合(機關填寫)		缺失數量(機關填寫)	
1	屬性表格式符合規定	☐ 是	☐ 否		
2	座標系統是否正確	☐ 是	☐ 否		
3	代碼與模型中物件代碼一致	☐ 是	☐ 否		
4	橋長與橋寬設置無誤	☐ 是	☐ 否		
5	梁底高程設置無誤	☐ 是	☐ 否		
6	底床高程設置無誤	☐ 是	☐ 否		
7	通水斷面設置無誤	☐ 是	☐ 否		
8	與模型中位置一致	☐ 是	☐ 否		
9	與二維網格銜接之端點與水道相接	☐ 是	☐ 否		
橋樑 CSV 檔		數列數量(廠商填寫)		不合格數量(機關填寫)	
項次	檢查項目	是否符合(機關填寫)			
1	表格內容與 SHP 檔屬性表一致	☐ 是		☐ 否	
檢查結果(通過標準:應全數符合規定) (以下為機關填寫)					
橋樑設置		☐ 合格		☐ 不合格	
建議事項					
檢查單位		檢查日期	年/月/日		
檢核人員		單位主管			

- 今年度表216納入程式檢核
- 提送檢核表時請以**流域**為單位提送
- 橋樑物件設置請採用一維物件進行設置
- 若有收集到的橋樑未建置於模式當中，請於報告中述明理由

模式建置階段



滯洪池設置說明

滯洪池

名稱	A 入流堰壩(Weir)數量	出流抽水站(Pump)數量	B 出流閘門(Gate)數量	是否涵蓋所有物件
萬興滯洪池	1	1	1	✗

項目	Id	Twd97X	Twd97Y	是否建立	檢核表
出流抽水站	-			✗	非檢核項目
出流閘門	C SouthChanghua-gate-34	191279.015	2646787.255	✓	檢核表 213
入流堰壩	SouthChanghua-gate-33	191513.5699	2646183.092	✓	檢核表 213

閘門資訊

SouthChanghua-gate-32	✓	✓	✓	✓	✓
SouthChanghua-gate-33	✓	✓	✓	✓	✓
C SouthChanghua-gate-34	✓	✓	✓	✓	✓

項目	Dflow	Csv	檢核結果
底部高程	10.4	10.4	✓
起始開度	2.5	2.5	✓
閘門寬度	2.5	2.5	✓
TWD97X	191279.01501909317	191279.015	✓
TWD97Y	2646787.25531615	2646787.255	✓
流向設定	none	-	

- A：後續會依手冊規範修正為「入流構造物(Inflow)數量」，只要是入流相關物件皆填寫在此欄位
- B：目前手冊於出流部份規範為抽水站(Pump)與閘門(Gate)，請依照物件類型填寫於對應欄位，若實際使用的物件超出目前手冊的規範，也請依實際狀況填入上述兩欄位的任意一個當中。
- C：在滯洪池所設置的所有物件，會迴歸到對應物件的檢核機制，超出規範的物件則由人工檢視。

模式建置階段



建物區塊與二維堤防設置

04模型專案檔 > Yangzaicuo > Yangzuicuo.dsproj_data > FM_model > input

BankLine_YZ_fwx.pliz

FM_model.mdu

Maxima.fou

roughness-Sewer.ini

Seadike_Changhua_fwx.pliz

roughness-Channels.ini

roughness-FloodPlain1.ini

roughness-FloodPlain2.ini

WaterLevel.bc

File Edit Search View Encoding

Hsinchu6hr.csv Kaohsiung-we

22 Version

23 fileType

24 fileVersion

25 GuiVersion

26 AutoStart

27 PathsRelativeToPa

28

29 [geometry]

30 NetFile = FlowFM_net.nc

31 BathymetryFile =

32 DryPointsFile = BLOCK_YZ_dry.pol

33 GridEnclosureFile =

34 WaterLevIniFile =

35 LandBoundaryFile =

36 ThinDamFile =

37 FixedWeirFile = BankLine_YZ_fwx.pliz Seadike_Changhua_fwx.pliz

38 PillarFile =

39 StructureFile = structures.ini


40

Normal text file length: 8,495 lines: 315 Ln: 36 Col: 20 Pos: 1,791 Windows (CR LF) UTF-8 INS

檢定驗證階段



重要檔案



EventList.csv 是檢定驗證檢核階段重要的資訊參考來源

檢定驗證階段



表305 檢核說明

表 305 檢定驗證資料檢查表			
案名			
送檢時間	年/月/日	送檢單位(廠商填寫)	
送檢人員(廠商簽章)		計畫主持人(廠商簽章)	
歷史事件淹水模擬結果		備註:均提送 ASC 檔供製作機關檢視	
項次	檢查項目	是否符合(機關填寫)	
1	檔案名稱符合規定	☐ 是	☐ 否
2	以縣市範圍提供資料	☐ 是	☐ 否
3	提供 GIS 專案檔及圖例檔案	☐ 是	☐ 否
模式檢定結果(廠商填寫)		備註:各檢定參數意義詳參手冊 3.1 節	
事件年份及名稱	例如:2018 年 0823 豪雨事件		
Ac(單位:公頃)			
Af(單位:公頃)			
Ao(單位:公頃)			
Aa(單位:%)			
At(單位:%)			
模式驗證結果(廠商填寫)		備註:各檢定參數意義詳參手冊 3.1 節	
事件年份及名稱	例如:2018 年 0823 豪雨事件		
Ac(單位:公頃)			
Af(單位:公頃)			
Ao(單位:公頃)			
Aa(單位:%)			
At(單位:%)			
檢查結果(通過標準:準確度及捕捉率為 60%).....(以下為機關填寫)			
檢定結果	☐ 合格	☐ 不合格	
驗證結果	☐ 合格	☐ 不合格	
建議事項			
檢查單位		檢查日期	年/月/日
檢核人員		單位主管	

2024年凱米颱風

- 事件起始：2024-07-24T12:00:00
- 事件結束：2024-07-26T00:00:00
- 淹水調查及模擬重疊面積(Ac, 公頃)：343.751 (公頃, 0cm) 279.049 (公頃, 30cm)
- 淹水調查面積(實測, Af)：343.751 (公頃)
- 淹水模擬面積(預測, Ao, 公頃)：37129.582 (0cm) 16509.131 (30cm)
- 準確度(At, %)：0.011 (0cm) 0.017 (30cm)
- 捕捉率(Ac/Af, %)：100.000 (0cm) 81.177 (30cm)

■ 表305通過與否為參考「捕捉率 At」的值，需大於60%

■ 檢核程式使用檔案

- B01-流域縮寫-事件模擬歷程.nc
(多分區版本照分區順序命名)
- B05-流域縮寫-淹水調查範圍.shp

■ 目前提供模擬歷程檔案對應淹水深度 0 cm 與 30 cm兩個版本，承商所填報的資料(Ac、At)應該落在兩個版本的數字之間，或者上下不超過20%。

■ Af 來自於淹水調查範圍檔案，此數字要完全對應

檢定驗證階段



表305
錯誤樣態說明

表 305 檢定驗證資料檢查表			
歷史事件淹水模擬結果			
項次		檢查項目	
1		檔案名稱符合規定	
2		以縣市範圍提供資料	
3		提供 GIS 專案檔及圖例檔案	
模式檢定結果(廠商填寫)		備註:各檢定參數意義詳參手冊 3.1 節	
事件年份及名稱		2024 年山陀兒颱風	
Ac(單位:公頃)		-	
Af(單位:公頃)		-	
Ao(單位:公頃)		-	
Aa(單位:%)		289.33	
At(單位:%)		-	
模式驗證結果(廠商填寫)		備註:各檢定參數意義詳參手冊 3.1 節	
事件年份及名稱		2025 年楊柳颱風	
Ac(單位:公頃)		0.0823	
Af(單位:公頃)		0.285	
Ao(單位:公頃)		732.72	
Aa(單位:%)		0.54	
At(單位:%)		15.24	
檢查結果(通過標準:準確度及捕捉率為 60%) (以下為機關填寫)			
檢定結果		☐ 合格 ☐ 不合格	
驗證結果		☐ 合格 ☐ 不合格	
建議事項			
檢查單位		檢查日期 年/月/日	
檢核人員		單位主管	

2025楊柳

- 事件起始：2025-08-13T00:00:00
- 事件結束：2025-08-15T00:00:00
- 淹水調查及模擬重疊面積(Ac，公頃)：0.541 (公頃，0cm) 0.198 (公頃，30cm)
- 淹水調查面積(實測，Af)：0.541 (公頃)
- 淹水模擬面積(預測，Ao，公頃)：24910.739 (0cm) 408.514 (30cm)
- 準確度(At，%)：0.000 (0cm) 0.000 (30cm)
- 捕捉率(Ac/Af，%)：100.000 (0cm) 36.512 (30cm)

與網頁數值均不相同
Ac 超出通過範圍
Af 與所提供調查範圍檔案數據不符

準確率未達60%

檢定驗證階段



部份漸變網格為空值

表 305 檢定驗證資料檢查表			
歷史事件淹水模擬結果		備註:均提送 ASC 檔供製作機關檢視	
項次	檢查項目	是否符合(機關填寫)	
1	檔案名稱符合規定	☒ 是	☐ 否
2	以縣市範圍提供資料	☒ 是	☐ 否
3	提供 GIS 專案檔及圖例檔案	☒ 是	☐ 否
大甲溪模式檢定結果		備註:各檢定參數意義詳參手冊 3.1 節	
事件年份及名稱	凱米颱風		
Ac(單位:公頃)	0.003		
Af(單位:公頃)	0.003		
Ao(單位:公頃)	8518.13		
Aa(單位:%)	$3.55 \times 10^{-5}\%$		
At(單位:%)	83.82%		
大甲溪模式驗證結果		備註:各檢定參數意義詳參手冊 3.1 節	
事件年份及名稱	丹娜絲豪雨事件	20250709 豪雨事件	
Ac(單位:公頃)	0.04	0.01	
Af(單位:公頃)	0.05	0.01	
Ao(單位:公頃)	4108.46	2420.31	
Aa(單位:%)	$1.09 \times 10^{-3}\%$	$4.13 \times 10^{-4}\%$	
At(單位:%)	80.25%	78.42%	
檢查結果(通過標準:準確度或捕捉率其中之一大於等於 60%) (以下為機關填寫)			
檢定結果		☐ 合格	☒ 不合格
驗證結果		☐ 合格	☒ 不合格
建議事項			
檢查單位		檢查日期	
檢核人員		單位主管	

- 事件起始：2024-07-23T21:00:00
- 事件結束：2024-07-26T02:00:00
- 淹水調查及模擬重疊面積(Ac, 公頃)：0.000 (公頃, 0cm) 0.000 (公頃, 30cm)
- 淹水調查面積(實測, Af)：0.000 (公頃)
- 淹水模擬面積(預測, Ao, 公頃)：67444.264 (0cm) 6643.683 (30cm)
- 準確度(At, %)：0.000 (0cm) 0.000 (30cm)
- 捕捉率(Ac/Af, %)：0.00 (0cm) 0.00 (30cm)

凱米颱風Ac與Af與網站中不相符，網頁中算出的Af為0，則代表「B05-流域縮寫-淹水調查範圍.shp」檔案有問題。

$At = Ac / Af$
因此 $0.01 / 0.01 = 100\%$
所以78.42%此答案並不合理

檢定驗證階段



表305-1
檢核說明

表 305-1		淹水空間分布檢定驗證檢查表			
案名					
送檢時間	年/月/日	送檢單位(廠商填寫)			
送檢人員(廠商簽章)				計畫主持人(廠商簽章)	
(流域名稱)檢定結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m)		(廠商填寫)	
事件年份及名稱	例如:2018 年 0823 豪雨事件				
淹水感測器資料	感測有淹水	感測無淹水	感測有淹水	感測無淹水	
模擬有淹水	A1	A2			
模擬無淹水	A3	A4			
準確率(%)	A5				
(流域名稱)驗證結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m)		(廠商填寫)	
事件年份及名稱	例如:2018 年 0823 豪雨事件				
淹水感測器資料	感測有淹水	感測無淹水	感測有淹水	感測無淹水	
模擬有淹水					
模擬無淹水					
準確率(%)					
檢查結果 (以下為機關填寫)					
檢定結果		☐ 合格		☐ 不合格	
驗證結果		☐ 合格		☐ 不合格	
建議事項					
檢查單位		檢查日期	年/月/日		
檢核人員		單位主管			
備註	A5(準確率)=(A1+A4)/(A1+A2+A3+A4)				

2024年凱米颱風

- 事件起始：2024-07-24T12:00:00
- 事件結束：2024-07-26T00:00:00
- 感測器數量：3 (異常數量：0)

A版本	感測有淹	感測無淹水
模擬有淹	0	2
模擬無淹	0	1
準確度	33.33(%)	
B版本	感測有淹	感測無淹水
模擬有淹	0	0
模擬無淹	0	3
準確度	100.00(%)	

- 表305通過與否為參考「準確率」的值，需大於60%
- 檢核程式使用檔案
 - B01-流域縮寫-事件模擬歷程.nc
(多分區版本照分區順序命名)
 - B03-2-淹水感測器事件災情.csv
(必填欄位：流水號、通報類型、最大深度、X、Y)
- 今年度不再有A、B版本，僅以A版本原則計算

檢定驗證階段



表305-1
錯誤樣態說明

表 305-1		淹水空間分布檢定驗證檢查表			
烏溪流域檢定結果		統計直徑範圍(m)		40m	
事件年份及名稱	凱米颱風		20250727 豪雨事件		
淹水感測器資料	感測有淹水	感測無淹水	感測有淹水	感測無淹水	
模擬有淹水	1	0	1	0	
模擬無淹水	0	10	0	2	
準確率(%)	100%		100%		
烏溪流域驗證結果		統計直徑範圍(m)		40m	
事件年份及名稱	丹娜絲颱風		20250709 豪雨事件		
淹水感測器資料	感測有淹水	感測無淹水	感測有淹水	感測無淹水	
模擬有淹水	2	0	1	0	
模擬無淹水	0	21	0	22	
準確率(%)	100%		100%		
檢查結果 (以下為機關填寫)					
檢定結果		☐ 合格		☒ 不合格	
驗證結果		☐ 合格		☒ 不合格	
建議事項	依115年01月29日會議記錄，烏溪流域以重點區域局部模擬成果進行檢核				
檢查單位			檢查日期		
檢核人員			單位主管		
備註	A5(準確率)=(A1+A4)/(A1+A2+A3+A4)				

- 事件起始：2025-07-05T16:00:00
- 事件結束：2025-07-07T10:00:00
- 感測器數量：24 (異常數量：1)

A版本	感測有淹	感測無淹水
模擬有淹	2	7
模擬無淹	0	14
準確度	69.57(%)	
B版本	感測有淹	感測無淹水
模擬有淹	2	0
模擬無淹	0	21
準確度	100.00(%)	

- 事件起始：2021-08-06T00:00:00
- 事件結束：2021-08-09T00:00:00
- 感測器數量：28 (異常數量：9)

A版本	感測有淹	感測無淹水
模擬有淹	0	2
模擬無淹	3	14
準確度	73.68(%)	
B版本	感測有淹	感測無淹水
模擬有淹	0	0
模擬無淹	3	16
準確度	84.21(%)	

表格中丹娜絲事件 感測器的總支數為24，CSV中所提交的支數為23支，繳交的CSV內所紀載數量與檢核表所填寫數量不一致

感測器數量28(異常數量：9)，代表繳交的28支感測器當中，有9支落在「B01-流域縮寫-事件模擬歷程.nc」的淹水模擬成果範圍外。如何在檢核網頁找到異常的感測器資訊請參考本簡報附錄說明

表 305-1 淹水空間分布檢定驗證檢查表					
案名					
送檢時間		年/月/日		送檢單位(廠商填寫)	
送檢人員(廠商簽章)		計畫主持人(廠商簽章)			
(流域名稱)檢定結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m)		(廠商填寫)	
事件年份及名稱		例如:2018 年 0823 豪雨事件			
淹水感測器資料		感測有淹水		感測無淹水	
模擬有淹水		A1		A2	
模擬無淹水		A3		A4	
準確率(%)		A5			
(流域名稱)驗證結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m)		(廠商填寫)	
事件年份及名稱		例如:2018 年 0823 豪雨事件			
淹水感測器資料		感測有淹水		感測無淹水	
模擬有淹水					
模擬無淹水					
準確率(%)					
檢查結果 (以下為機關填寫)					
檢定結果		☐ 合格		☐ 不合格	
驗證結果		☐ 合格		☐ 不合格	
建議事項					
檢查單位		檢查日期		年/月/日	
檢核人員		單位主管			
備註		A5(準確率)=(A1+A4)/(A1+A2+A3+A4)			

比對

模擬

模擬

判斷

淹水感測器

正在記錄網路活動
使用「重新載入網頁」按鈕或按下 Ctrl + R 鍵，即可執行要求或重新載入網頁。[瞭解詳情](#)

重新載入網頁

What's new in DevTools 143

查看所有新功能

MCP server

以chrome操作來說明，
在頁面上按下F12，會出現Devtools的頁面，
代表進入網頁的原始資訊內容，
接著請點選”重新載入頁面”。

表 305-1 淹水空間分布檢驗證檢查表				
案名				
送檢時間	年/月/日	送檢單位(廠商填寫)		
送檢人員(廠商簽章)		計畫主持人(廠商簽章)		
(流域名稱)檢定結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m)		(廠商填寫)
事件年份及名稱	例如:2018 年 0823 豪雨事件			
淹水感測器資料	感測有淹水	感測無淹水	感測有淹水	感測無淹水
模擬有淹水	A1	A2		
模擬無淹水	A3	A4		
準確率(%)	A5			
(流域名稱)驗證結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m)		(廠商填寫)
事件年份及名稱	例如:2018 年 0823 豪雨事件			
淹水感測器資料	感測有淹水	感測無淹水	感測有淹水	感測無淹水
模擬有淹水				
模擬無淹水				
準確率(%)				
檢查結果 (以下為機關填寫)				
檢定結果		☐ 合格		☐ 不合格
驗證結果		☐ 合格		☐ 不合格
建議事項				
檢查單位		檢查日期	年/月/日	
檢核人員		單位主管		
備註	A5(準確率)=(A1+A4)/(A1+A2+A3+A4)			

比對

模擬

模擬

判斷

淹水感
32公

- 事件起
- 事件結

DevTools - iiicloud.com.tw/DflowChecker/S305-1

元素 錄製工具 主控台 原始碼 網路 效能 記憶體 應用程式 隱私權和安全性 Lighthouse Adblock

Y 篩選 ☐ 保留記錄 ☐ 停用快取 不進行節流

100 毫秒 200 毫秒 300 毫秒 400 毫秒 500 毫秒 600 毫秒 700 毫秒 800 毫秒 900 毫秒 1,000 毫秒

名稱	狀態	類型	發起人	大小	時間
S305-1	304	document	其他	0.1 kB	66 毫秒
leaflet.js	200	script	S305-1:1	(記憶體快取)	0 毫秒
index.css	200	stylesheet	S305-1:1	(記憶體快取)	0 毫秒
main.6f1b9c2c.js	200	script	S305-1:1	(記憶體快取)	0 毫秒
main.9fd38c8d.css	200	stylesheet	S305-1:1	(記憶體快取)	0 毫秒
leaflet.css	200	stylesheet	S305-1:1	(磁碟快取)	7 毫秒
bootstrap.min.css	200	stylesheet	S305-1:1	(磁碟快取)	7 毫秒
cwtextkai.css	200	stylesheet	index.css:1	(記憶體快取)	0 毫秒
S305-1.png	200	png	react-dom.production.min.js:2	(記憶體快取)	0 毫秒
S305-1_Detail-2.png	200	png	react-dom.production.min.js:2	(記憶體快取)	0 毫秒
S305-1_Detail.png	200	png	react-dom.production.min.js:2	(記憶體快取)	0 毫秒
S305%E6%AA%A2%E5%AE%9A%E9%A9%97%E8%AD...	200	fetch	S305_1.tsx:19	(磁碟快取)	21 毫秒
County.json	200	fetch	TestRoute.tsx:65	(磁碟快取)	12 毫秒
manifest.json	200	manifest	其他	(磁碟快取)	11 毫秒
favicon.ico	200	x-icon	其他	(磁碟快取)	11 毫秒
logo192.png	200	text/html	其他	(磁碟快取)	1 毫秒

16 項要求 已轉移 149 byte 4.5 MB 項資源 完成：859 毫秒 DOMContentLoaded：513 毫秒 載入：629 毫秒

主控台 新功能 x AI 輔助功能

What's new in DevTools 143

查看所有新功能

MCP server

點擊重新載入頁面後，
會看到Devtools的載入了新的資訊，
但因為按了重載，所以對應的流域跑回到預設的彰化，
需要調整到對應的縣市與流域

表 305-1 淹水空間分布檢驗證檢查表				
案名				
送檢時間		年/月/日		
送檢單位(廠商填寫)		計畫主持人(廠商填寫)		
(流域名稱)檢定結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m) (廠商填寫)		
事件年份及名稱 例如:2018 年 0823 豪雨事件				
淹水感測器資料		感測有淹水 感測無淹水		
模擬有淹水		A1 A2		
模擬無淹水		A3 A4		
準確率(%)		A5		
(流域名稱)驗證結果(廠商填寫)		統計直徑範圍(m) (廠商填寫)		
事件年份及名稱 例如:2018 年 0823 豪雨事件				
淹水感測器資料		感測有淹水 感測無淹水		
模擬有淹水				
模擬無淹水				
準確率(%)				
檢查結果 (以下為機關填寫)				
檢定結果		☐ 合格 ☐ 不合格		
驗證結果		☐ 合格 ☐ 不合格		
建議事項				
檢查單位		檢查日期		年/月/日
檢核人員		單位主管		
備註 A5(準確率)=(A1+A4)/(A1+A2+A3+A4)				

比對

模擬

判斷

淹水

305

DevTools - iiicloud.com.tw/DflowChecker/S305-1

元素 錄製工具 主控台 原始碼 網路 效能 記憶體 應用程式 隱私權和安全性 Lighthouse AdBlock

Y 篩選

不進行篩選

Fetch/XHR 文件 CSS JS 字型 圖片 媒體 資訊清單 通訊端 Wasm 其他

2,000 毫秒 4,000 毫秒 6,000 毫秒 8,000 毫秒 10,000 毫秒 12,000 毫秒 14,000 毫秒 16,000 毫秒 18,000 毫秒 20,000 毫秒 22,000 毫秒

名稱 X 標頭 預覽 回應 發起人 時間

S305-1

leaflet.js

index.css

main.6f1b9c2c.js

main.9fd38c8d.css

leaflet.css

bootstrap.min.css

cwtexkai.css

S305-1.png

S305-1_Detail-2.png

S305-1_Detail.png

S305%E6%AA%A2%E5%AE...

County.json

manifest.json

favicon.ico

logo192.png

S305%E6%AA%A2%E5%AE...

屏東縣內埔鄉昭勝路與通霄巷口積水約10-20cm：範圍內無網格，無對應格網”，
“屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉打鐵村5鄰南興路133號]：範圍內無網格，無對應格網”

],
"a2": 2.0,
"a3": 9.0,
"a1": 5.0,
"accuracy": 0.7708333333333334,
"accuracyP": 0.8125,
"a3P": 9.0,
"a1P": 5.0,
"errorStations": 8,
"errorMes": [
"屏東縣內埔鄉富豐路1號：範圍內無網格，無對應格網”，
"屏東縣新園鄉鹽埔村：範圍內無網格，無對應格網”，
"屏東縣新園鄉光復路247之1號：範圍內無網格，無對應格網”，
"屏東縣新園鄉永和路246號路段：範圍內無網格，無對應格網”，
"屏東縣長治鄉香楊路200號之1：範圍內無網格，無對應格網”，
"屏東縣潮州鎮大同路127-25號：範圍內無網格，無對應格網”，
"屏東縣內埔鄉昭勝路與通霄巷口積水約10-20cm：範圍內無網格，無對應格網”，
"屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉打鐵村5鄰南興路133號]：範圍內無網格，無對應格網”
],
"a2P": 0.0,
"a4P": 34.0,
"a4": 32.0,
"totalCount": 56
},

What's new in DevTools 143

查看所有新功能

將網頁的縣市與流域調整至目標的流域，
可以看到Devtools視窗中多了新的資訊可選擇，
點選S305%AA%.....
右側的“ 回應” 內容就會更新，
裡頭就可以找到對應事件當中，異常數量的資訊