


RENVOOI

De aanvraag betreft een transformatie van een kantoorgebouw naar een schoolgebouw. De vergunning voor de bestemmingsplanwijziging is reeds verleend. Deze aanvraag omgevingsvergunning betreft alleen de onderdelen m.b.t. de constructieve en brandscheidingen (compartimentering. De onderdelen waar we vergunning voor aanvragen zijn in kleur aangegeven, de overige delen zijn grijs weergegeven.

buitenwanden, vloeren en daken

Voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken; zie teksten plattegrond / gevels/ doorsneden

Bij HSB wanden gipsveziplaat toepassen aan interieurzijde; (DuraOpp o.g.)

Nieuwe binnenwanden:
- gebiedende MS wanden v.v. 2 lagen gipsplaat/oriplaat 12.5 mm in DuraOpp
- gebiedende MS wanden met isolatie
- gebiedenendheid van wanden incl deurkozinen en hut/sjem/deuren zie rapport DWA 1694/1MNOT1752801 Interne geluidsisolatie.pdf

fasering

bestaande elementen — interieur onderdelen (buiten opdracht)
onderdelen vergunning — bestaand/vergunningvrij

brandveiligheid

Vluchtroute aanduiding, noodverlichting en installatiebenderdelen conform rapport DWA 1694/1MNOT1695946 Brandveiligheid 3

- brandstaghaspel in inbouwkast met gietmgeverde handbrandmelder met vermelding van toe te passen lengte in meters
- WSOBO 30 — scheidingsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WSOBO) van ten minste 30 minuten.
- WSOBO 60 — scheidingsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WSOBO) van ten minste 60 minuten.
- 60 — weerstand tegen brandoverslag bovendaks: 60 minuten (geventileerde oplossing (o.m. brandwerr).
- 30 min. brandwerend onderdeel
- 30 min. brandwerend, zelfsluitend
- 60 min. brandwerend onderdeel
- 60 min. brandwerend, zelfsluitend
- P — deuren voorzien van paniekbeslag; alle buitendeuren dienen van binnenuit geopend te kunnen worden zonder gebruik de maken van losse sleutelgen

bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen

De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar verlegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

De hoofddraagconstructie heeft een brandweerstheid van 90 minuten mbt bezwijken (zie ook documenten constructeur), draagconstructie 30 min en vloeren 60 min.

bouwbesluit

treppen en balustrades
- bovenzijde balustrades en hekken: minimaal 1000mm+ bk vloer.
- horizontale afstand tussen de voorrand en de balustrade < 50mm
- tot een hoogte van 700mm+ vloer; breedte openingen < 100mm
- tussen de 200 en 700mm+ vloer: geen opstapmogelijkheden

vrije doorgang en toegankelijkheid
- alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm
- vrije hoogte 2100 mm
- doorpds max 20mm boven de afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

inbraakwerendheid
- alle (buiten, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl totale HE5-werk) in de uitwendige scheidingsconstructie die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform NEN 5096 een inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan inbraakweerstandsklasse II (" categorie)

uitgangsputten m.b.t. energiezuinigheid conf. bestaande toestand.

algemeen

- de op tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie
- diiosbles volgens opgave leveranciers
- v.v.h. = voor zover het werk dit vereist, wordt gedoeld aan het "binnenstaat" een isolator koepassen,
- e.e.a. zijn opg leverancier / constructeur
- overig hulpstaat vlgs opg leverancier / constructeur


verwijzingen


- voor constructieve gegevens:	zie bib. / berekeningen B&I
- geotechnisch onderzoek:	zie memo 2087-41.10_M01
- voor brandveiligheid:	zie rapport 1694/1MNOT1695946 Brandveiligheid3
- voor geluidwering (intern):	zie rapport 1694/1MNOT1752801 Interne geluidsisolatie
- voor geluidwering (extern):	zie rapport 2017-13-18 M001/7090502/P002
- voor ventilatie	zie rapport

geluidswering

conclusie geluidwerende maatregelen gevel:
zie rapport 2017-18 M001/7090508/P002

- nul emmerlat, geen ingrepen
- glas vervangen door explosiewerlig glas + kierdichting vervangen door dubbele kierdichting
- kierdichting vervangen door dubbele kierdichting
- bestaande kier en naaldsluiting vervangen + natopen kraveldelar werking en zo nodig vervangen
- bestaande kierdichting natopen op lekken en zo nodig vervangen
- bestaande kierdichting natopen op lekken en zo nodig vervangen





D: 12.02.2019 :gewijzigd
14.12.2018 :datum

Hoornbeeck College te Gouda :project
Noordelijk halfrond 10, Gouda :adresgegevens
Hoornbeeck College :opdrachtgever

Uitvoeringsgereed :onderdeel
As indicated :schaal

3690-UG-130-B :project- en tekeningnummer
Uitvoeringsgereed :projectfase

J. Orgers :projectmanager
C.Harmse :getekend

RoosRos Architecten
L.J. Costerstraat 2 | 3261 LH
Postbus 1631 | 3260 BC
Oud-Beijerland

0186 69 15 80
info@roosros.nl
www.roosros.nl

DEFINITIEF

ROOSROS ARCHITECTEN