

## W.van den Hatert Elektrotechniek VOF

Koenders Totaalbouw BV Het Holland 8-10 6921 GW Duiven

BTW-nummer: NL003381043B01

Factuurnr.: 2007008

Datum: 12 juli 2020

Hiermee doen wij u de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden Hofkesstraat 4 Nijmegen

Werknummer: 3032-20-1665

		Eenh.prijs	Bedrag
Aantal	Omschijving		53,25
1,00	uur onderzoeken en noodhulp Herman zaterdag 20-6-202		
1,00	uur reizen	38,50	19,25
0,50	uur meten installatie William 25-6-2020	38,50	38,50
1,00	uur reizen		
	· ·		
	bedragen in euro's	Subtotaal	131
		Subtotaal G rekening	32
	W. van den Hatert G. rekening niet van toepassing	btw verlegd	
		DIVI VOLICEGO	164

Bedrag voor G. rekening nummer 991286596

Bij deze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven van toepassing.

Rabo IBAN:NL95RABO0316506338 BIC:RABONL2U of ING IBAN:NL86INGB0000144748 BIC:INGBNL2A

Erkend elektrotechnisch installateur Liemersallee 13 6931KH Westervoort Tel. 026-3510241/0651352175

BTW nummer: NL807384124B01 K.v.K.nummer: 09077187.

De betaling binnen 14 dagen te voldoen onder vermelding van factuurnummer

## KOENDERSTOTAALBOUW

## Bouwen aan de toekomst

Opdrachtbon: 3032-20-1665

Onderaannemer

W. van den Hatert Elektrotechniek vof Liemersallee 13 6931 KH Westervoort

Koenders Totaalbouw Tel: 0316-263341

Opdrachtnummer Opdrachtgever Omschrijving

31488060-1

centraal beheer achmea

Datum

Datum Start Datum Gereed voor 19-06-2020

Telefoonnummer

19-06-2020

SchadeoorzaakOmschrijving: Ev heeft dak laten vervangen werkzaamheden nog niet afgerongd gistere heeft BeschadigingOmschrijving: 1 slaapkamers beschadigd slapkapemer: 4 m bij 5m 2.5m SChade: Plafon: gechilderd : meerder vlekken op 2 m2 3 x Muur: Geschilderd: 2x muur gescliderd 4m : gechilderd 1 muur meerdere kleine natte plekken lekken op over de gehele muur en de andere een grote streep van boven naar beneden. 1x 4 m : meerder natte plekken lekken op over de gehele muur. Plinten : op de hoeken waar het gelekt heeft het water opgenomen staan nog niet bol lijkt wel te komen. Slaapkamer 2 : 3.5m bij 5 m bij 2,5 m Plaffon: geschilderd: 1 grote streep de betonnaad volgend over 3,5 m2 Muur: geschilderd: 3x muur beschadigd: 1x 3.5 Langs de kozijnen op de muur water schade 2x 5 muur gheschilderd: lang de plafonrand op meerderre plekken waterschade Plinten korte muur staan de plniten bol , de andere lijken de plinten ook beschadigd nu alleen nog niet zo goed zichtbaar. Badklamer: 3 bij 3 en 2.5 m Plaffon : 1 plekt van 0.50 bij 20 cmm2 boven het bad. Bij keuken op bg 3m bij 7m bij 2.5m Plafon: Kleine plek zicht maar voor niet zien of verdere schade is . Keuken: 4 bij 6 bij 2,5 Gelekt langs de deur , nu niet meer schichtbaar Muur 4 m met buitendeur lekkage niet zichtbaar. || Opstal: Slaapkamer, Keuken

Toelichting inschakelen: Graag afspraak maken om ellektriciteit na lekkage te checken en ook de houtenaanbouwdelen van de woning kans hebben op rot of al aan het rotten zijn. Evt ook on overleg met over met verzekerde of jullie kunne checken of het dak idd inderdaad goed is herstelt doro dakdekekr.

Werkadres

Mellon

Hofkersstraat 4

6515 CK Nijmegen

+31617775919

**Fmailadres** 

mirtemellon@hotmail.com

Emailadies	THI CHICHEN A	$\cap$		1/
	0.0	atte afge to	20000 d. 20	/(2.
WERKINSTRUCTIE		all the		l
Live ter relie	de Storing/ 25-1	7 1		
O.C.	10.00	1	en acently	10 0-100
01/ 11000	111.10. 195-1	5 mesen-	en aceunce	iten your
2010 - 1000	way / b			V

BESTEDE	UREN	Uren	Reistijd	Paraaf
Datum	Medewerker	1	l	V,
0/6	legynan Zarferdag	1/2	i	1/
2516	William Meter to orda			

	Aantal	Eenheid
ERBRUIKTE MATERIALEN		

STATUS	DATUM	OPMERKINGEN (evt. specificatie benodigde vervolgafspraken)
✓ Gereed	25-6-2020	doorgemeter in stallatie isolatie userstand up voldoet aan waarden NEN 1010.
☐ Nieuwe Afspraak ☐ Niet thuis		volcloet dan water

HANDTEKENING KLANT

