
(a)
C-0.4
(b)
F40-0.4
(c)
S40-0.6
raw long series
raw short series
cleaned curve
Average saturation S_{avg}
Drying time (d)
Drying time (d)
Drying time (d)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
10
20
30