Cosas raras en la FIEC

Nombre: Abdiel Morales Cédula: 8-915-1475

Agrupación de cluster:

Estetico. :

- mural sin informacion
- pared tono azul distinto a todos los demás
- pilar de cemento en pasillo de la facultad
- Cable guindando
- Paredes mal pintadas
- Baños sucios
- Bandera de Brasil
- Paredes sin pintura
- Latas de pintura
- letrero ruso en una puerta
- antena rara

Seguridad:

- extintor blanco con azul
- 2 extintores juntos
- Señalizaciones aleatorias.
- Camara de seguridad

Estructurales:

- reja de ventana sin ventana
- deslizado de puerta sin puerta que deslizar
- tuberías fuera de la pared
- tubo que sale de la pared
- Techo caído
- Verjas sin ventana

Funcional:

- Tinaco al reves
- un pupitre encima de otro
- reloj analogico con cable de corriente
- timbre que no timbra
- cable en medio de la facultad sin uso
- hueco de corriente sin toma corriente
- casilleros vacíos

- Abanicos sin enchufe
- Lampara sin luz
- Timbre
- Reloj dañado
- Casilleros vacíos
- Librero fuera de biblioteca
- Escritorios fuera de salones
- aire acondicionado tirado

Análisis: Hay equipos que no desempeñan ninguna función en la facultad, cuando deberían ser funcionales. Agrupar la data nos ofrece esa información y con ello podemos sacar la conclusón general.

Agrupación del cluster con más cosas extrañas:

eléctrico

- reloj analogico con cable de corriente
- timbre que no timbra
- hueco de corriente sin toma corriente
- Lampara sin luz

mobiliario

- Tinaco al reves
- un pupitre encima de otro
- casilleros vacíos
- Abanicos sin enchufe
- Librero fuera de biblioteca
- Escritorios fuera de salones
- aire acondicionado tirado

Observación: Hay mucho mobiliario que no desempeñan ninguna función en la facultad, cuando deberían estar en un lugar correcto, posición o en uso específico.