ATTERRISSAGE A VUE

CARLE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic

ROMANS SAINT PAUL AD 2 LFHE ATT 01


08 DEC 16



ALT AD : 595 (21 hPa) LAT : 45 03 53 N LONG: 005 06 05 E

LFHE VAR: 1° E (15)

APP: NIL TWR: NIL



ROMANS SAINT PAUL

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

RWY 02/20 utilisable uniquement pour un atterrissage complet par condition de vent fort ne permettant pas un atterrissage en sécurité sur la RWY 06/24. Le pilote devra s'assurer par radio que l'activité est interrompue sur la RWY 06/24 avant d'entamer le tour de piste en vue de l'atterrissage en RWY 02/20.

Utilisation simultanée piste avions et piste planeurs interdite.

 En période de fortes pluies TWY et RWY 24R (avion) inutilisables sur les 200 premiers mètres.

Procedures et consignes particulières

← Important trafic ULM.

Les aéronefs en circuit ULM doivent préciser leur position dans le circuit.

 Tout DEC ou ATT sur la piste avions est suspendu si un planeur est immobilisé sur la piste planeurs à moins d'une demi-largeur de la limite commune.

QFU 061° préférentiel cause environnement.

Présence route départementale dans la trouée de décollage piste 24.

Point d'arrêt RWY 24 : travers seuil 20 puis traverser la piste 20 et remonter la piste 24 jusqu'au seuil.

Activités diverses

Voltige sur AD (N° 6834) : Activité réservée aux pilotes basés et à ceux autorisés par l'exploitant AD.

2000 ft AMSL - FL 060, SR-SS, PPR LYON INFO.

Activité de treuillage planeurs sur AD (N° 991): SFC-2100 ft AMSL, HJ. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur ROMANS A/A. AEM sur AD (N° 9835). 500 ft ASFC. SR-SS.

AD operating conditions

AD reserved for radio equipped ACFT.

RWY 02/20 available only for a full stop landing with strong wind condition not allowing a safe landing RWY 06/24. Pilot must check on radio that the activity RWY 06/24 is stopped before he begins a traffic pattern in order to land RWY 02/20.

Simultaneous use of both ACFT and gliders RWY prohibited.

TWY and RWY 24R (airplane) not available on first 200 meters after heavy rain.

Procedure and special instructions

Heavy ULM traffic.

ACFT in ULM circuit must specify their position in the circuit.

All TKOF or LDG on ACFT RWY is suspended if a glider is immobilized on the glider RWY at less than a half width of the common limit.

Preferred QFU: 061° due to environment.

Presence of a county road within the take-off funnel runway 24.

Holding point RWY 24: abeam THR 20. then cross runway 20 and backtrack runway 24 until THR.

Special activity

Aerobatics on AD (NR 6834): Activity reserved for homebased pilots and pilots authorized by AD operator.

2000 ft AMSL - FL 060, SR-SS, PPR LYON INFO.

Glider winching activity on AD (NR 991): SFC-2100 ft AMSL, HJ. Non-marked cable. Rotating flashing light on the winch. Users information on ROMANS A/A. AEM on AD (N° 9835). 500 ft ASFC. SR-SS.

ROMANS SAINT PAUL

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

- 1 Situation / Location: 3.5 km NNE Romans sur Isère (26 Drome).
- 2 ATS: NIL
- 3 VFR de nuit / Night VFR: NIL
- ← 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : UNION AERONAUTIQUE ROMANS SAINT PAUL
- ← 5 CAA : DSAC Centre-Est (voir / see GEN).
- ← 6 BRIA : BORDEAUX (voir / see GEN).
- ← 7 Préparation du vol / Flight preparation: Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.
 - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL
 - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL
 - 10 AVT : HJ Carburant / Fuel 100 LL sur demande à / O/R to ACB Lubrifiant / Lubricant : NIL. HX : carte de crédit TOTAL / TOTAL credit card .
- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1 .
 - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL
 - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : possible PN ACB.
 - 14 Réparations / Repairs : Ateliers de réparations agréés (aéronefs légers) Approved repair workshop (light ACFT). TEL: 04 75 05 45 15 (AEROSERVICE).
 - 15 ACB : Association club vol moteur : TEL : 04 75 70 06 76 FAX : 04 75 72 34 33. Association Vercors vol à voile : TEL : 04 75 72 40 07
 - ULM Evasion: TEL: 04 75 71 20 41.
 - 16 Transports : NIL
 - 17 Hôtels, restaurants: Sur / On AD.