ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic 08 NOV 18

MONT DAUPHIN SAINT CREPIN AD 2 LFNC ATT 01

ALT AD: 2963 (106 hPa)
LAT: 44 42 02 N

LONG: 006 35 57 E

LFNC VAR : 2°E (15)





A/A: 123.5 RISQUE DE 2982 **FORTES TURBULENCES** RISK OF HIGH 3313 **TURBULENCES** Maison Mathieu 4495 3287 4088 Chapelle Villaron Bas 3563 3510 44° 2949 les Achards • 4104 3373 3110 3963 3248 3048 19 NM ALT / HGT : ft Auto cross 500 m 3120 de la 006° 36 006° 37' **Dimensions** Nature Résistance RWY QFU **TODA** ASDA LDA Dimension Surface Strength 159 16 R Revêtue 845 845 845 845 x 30 10 F/C/W/T 34 L 339 Paved 845 845 845 Non revêtue 16 L 159 630 630 630 630 x 80 34 R 339 Unpaved 630 630 630 Aides lumineuses: NIL Lighting aids: NIL

MONT DAUPHIN SAINT CREPIN

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

L'utilisation simultanée piste revêtue avions et piste non revêtue planeurs est interdite.

Dangers à la navigation aérienne

Présence possible de talus de neige, de hauteur importante, en bordure de piste.

Déneigement : confirmation auprès de l'exploitant. En été brise et turbulence forte.

Procédures et consignes particulières

Hors communications liées à des impératifs de sécurité, il est demandé aux aéronefs entrant dans le circuit d'aérodrome, d'effectuer une écoute d'au moins deux minutes de la fréquence afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'opération de treuillage en cours, l'utilisation de la fréquence pouvant gêner la communication entre l'opérateur et le pilote planeur

Présence d'un tiroir sur RWY 16R de 200 x 50 m utilisable uniquement pour les décollages sur RWY 16R.

Point d'attente RWY 16 : absence de panneau d'obligation.

Prudence recommandée pour le roulage hors pistes. Pas de roulage à l'ouest de la piste revêtue

Activités diverses

Activité intense de vol à voile du 01 Mars au 30 septembre.

Voltige (n° 6935) : Axe 160°/340° de 2000 m centré sur l'ARP 4000 ft AMSL/8200 ft AMSL.

Activité de treuillage planeurs (N° 994) à l'Ouest de la piste revêtue 16/34 ALT maximale câble : 5000 ft AMSL (non balisé). Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A.

Pendant les périodes de treuillage, ne pas effectuer la reconnaissance de site à une hauteur < 5000 ft AMSL.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of paved RWY and glider unpaved RWY prohibited.

Air navigation hazards

Possible presence of very height snow embankments on the edge of RWY.

Snowclearing: confirmation with AD operator. Summer: strong breeze and turbulence.

Procedures and special instructions

Excluding communication related to safety requirements, aircraft entering the traffic pattern are requested to be at least two minutes on frequency to ensure that there is no winching operation in progress, the use of the frequency may interfere with communication between the operator and the glider pilot

Presence of an acceleration surface 200 x 50 m at RWY 16R usable only for RWY 16R take-offs.

RWY 16 holding point: absence of obligation sign.

Caution advised when taxiing outside of RWY. No taxi west of paved RWY.

Special activities

Heavy gliding activity from March 01st to September 30 th

Aerobatics (NR 6935): Axis 160°/340° 2000 m length, centered over ARP 4000 ft AMSL/8200 ft AMSL.

Glider winching activity (NR 994) West from paved RWY 16/34 MAX cable ALT: 5000 ft AMSL (unbeaconed). Flashing light on the winch. Users information on A/A.

During winch activity, do not perform recognition flight below 5000 ft AMSL.

MONT DAUPHIN SAINT CREPIN

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV : HOR ETE : -1HR / UTC WIN : SKED SUM : -1HR

- 1 Situation / Location: 4 km NNW Mont-Dauphin (05 Hautes Alpes).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR: non agréé / not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Centre européen de vol en montagne CEVM. Aérodrome. 05600 SAINT CREPIN .

TEL: 04 92 45 02 95 - FAX: 04 92 45 11 41.

- ← 5 CAA : DSAC Sud-Est (voir / see GEN).
 - 6 BRIA: MARSEILLE (voir / see GEN).
- ← 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
 - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
 - 9 Douanes, Police / Customs, Police: Douanes: NIL Gendarmerie (Guillestre) TEL: 04 92 45 00 08.
- ← 10 AVT : Carburant / Fuel : JET A1 : carte TOTAL uniquement / TOTAL card only. 100LL : carte TOTAL, comptant ou chèques aux heures d'ouverture / TOTAL card, cash or cheques on open SKED.

Lubrifiant / Lubricant : NIL.

Vérifier possibilité avitaillement auprès de l'exploitant.

Check refuelling possibilities with AD operator.

- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1.
 - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
 - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
 - 14 Réparations / Repairs : NIL.
 - 15 ACB: des Quatre Vallées TEL: 04 92 45 02 95 (avion / airplane).

Guil et Durance TEL: 04 92 45 02 95 - FAX: 04 92 45 11 41 (planeur / glider).