ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic AMBERIEU AD 2 LFXA ATT 01

09 NOV 2017




ALT AD: 823 (29 hPa) LAT: 45 58 47 N LONG: 005 20 16 E LFXA Non WGS-84 VAR: 1°E (15)

APP: SAINT- EX Approche/Approach 120.225 -125.425 -125.8 - 133.150 - 136.075

TWR: FREQ à contacter si activation TWR par NOTAM / FREQ to contact when activation TWR by NOTAM 122.1


A/A: 129.750 (FR)



AMBERIEU AD 2 LFXA GMC 01

MOUVEMENTS A LA SURFACE

Ground movements



AMBERIEU

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD interdit aux ACFT sans radio Inutilisable hors RWY et TWY

RWY 01L/19R revêtue interdite aux ACFT à réacteur Activité ULM classe 1 à 6 réservée aux ULM basés Fermeture aire de mouvement revêtue JEU 0400-1200 pour balayage. Dérogation possible avec préavis pour

←ACFT basés sur accord exploitant défense

Danger à la navigation aérienne

Présence d'OBST (route départementale 77, ligne d'arbres et clôture d'une hauteur de 2m), dans la trouée de TKOF 011

Présence d'OBST (clôture d'une hauteur de 2m et arbres), dans la surface latérale W de la bande de RWY Présence d'un OBST de type clôture balisée d'une hauteur de 2m, dans la bande de RWY à 15m de l'extrémité 19L

R258 : Zone réglementée tir sol/sol, SFC-3500 ft AMSL RWY 01L/19R : Accotements revêtus non stabilisés inutilisables

TWY A et B: Accotements non stabilisés inutilisables Risque d'enneigement : se renseigner par TEL sur la disponibilité terrain

Procédures et consignes particulières

Accès PRKG MIL soumis à PPR de l'exploitant défense, ACFT limités par portail largeur : 28m hauteur : 2.50m

Accès PRKG CIV soumis à autorisation d'accès au club ACB du Bugey après demande avec un préavis MNM de 24 HR: \$\infty\$ 04 74 46 80 20 ou info@aeroclub-amberieu.fr, ACFT limités par portail largeur 13 m Hauteur 2.40m

Aucun stationnement autorisé en dehors des PRKG Les ACFT non basés se limiteront à 2 tours de piste consécutifs

Activités particulières

PJE (NR 422): SR-SS:

Activité réelle connue de Lvon APP

Autres HOR et au-dessus de FL 085, sont annoncés par NOTAM

Vols radiocommandés selon protocole
AEM (NR 9585): SFC - 700 ft ASFC -1500 AMSL 0700-1700

AD operating conditions

AD prohibited to ACFT without radio
Unusable outside of RWY and TWY
Paved RWY 01L/19R prohibited to jet ACFT
ULM class 1 to 6 activity reserved for home based ULM
Paved movement area closed on THU 0400-1200
cause sweeping. Possible exemption with advance
notice for based ACFT on defense operator agreement

Air navigation hazards

Presence of OBST (departemental road 77, trees line and fence height 2m) within the TKOF climb surface 01L

Presence of OBST (fence height 2m and trees) in W lateral surface of RWY strip

Presence of OBST: marked fence height 2m, in RWY strip 15m from the end on RWY 19L

R258: Restricted area ground firing, SFC-3500 ft AMSL Paved RWY 01L/19R: Non stabilized shoulders unserviceable

TWY A and B: Non stabilized shoulders unserviceable Risk of snow : check availibility of AD by phone

Procedures and special instructions

PRKG MIL access submitted to PPR from defense operator, ACFT are limited by the gate width: 28m and height: 2.50m

PRKG CIV access submitted to ACB du Bugey agreement after request PN 24 HR MNM: 20 04 74 46 80 20 ou info@aeroclub-amberieu.fr, ACFT are limited by the gate width: 13m and height: 2.40m

No authorized PRKG outside apron Non home based ACFT will be limited to 2 consecutive RWY patterns

Special activities

PJE (NR 422) : SR-SS: Activity known by Lvon APP

Other HOR and above FL 085, activity announced by NOTAM

Radio controlled model flying as per protocol <u>AEM</u> (NR 9585): SFC - 700 ft ASFC - 1500 AMSL 0700-1700

© DIA AMDT 09/17

AMBERIEU

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

- 1 Situation / Location: 1,5 NM NW Amberieu (01- Ain)
- ←2 ATS: Activation TWR annoncée par NOTAM / TWR activation announced by NOTAM
 - 3 VFR de nuit / Night VFR: Non agréé / Not approved
 - 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Ministère des armées (FAF)

	CCI - 1 Rue Joseph Bernier - Bourg en Bresse
--	--

5 - AVA: Délégation: Rhône Alpes (voir / see GEN)

6 - BRIA: Bordeaux (voir / see GEN)

7 - Préparation du vol / Flight preparation : NIL

BDP/BIA: HOR ATS

|←8 - MET : VFR : voir / see GEN VAC ; IFR : voir / see AIP GEN 3.5 ; Station : NIL

9 - Douanes, Police / Customs, Police: NIL

10 - AVT : NIL

←11 - ESIS (SSLIA): OACI: Niveau 1

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar : NIL

14 - Réparations / Repairs : NIL

15 - ACB : Club aéronautique du Bugey ☎ 04 74 46 80 20 - info@aeroclub-amberieu.fr
Les personnes désirant utiliser les installations de l'ACB doivent obligatoirement prendre contact au préalable (24 HR) avec l'ACB / People who want to use the ACB facilities have to contact mandatory the ACB with prior notice (24HR)

18 - Divers / Miscellaneous: Salle de service militaire / Military duty room: \$\infty\$04 74 34 39 08 MIL 811 278 39 08

AMDT 09/17