

RÉSULTATS PAR LISTE DE TRAVAIL

Numéro de série :	00378	Version du logiciel du système :	3.2.4.6	Plage de date :	13/08/2012 15:34:37 à 13/08/2012 18:54:34		
Test :	CT/GC						
ID listes de travail :	Version : 1.38 (Pour diagnostic in vitro) Lot réf : 614541 Pérempt. : 15/11/2013						
Opérateurs :							
Échantillon testé :	54	Non valide: 53 Erreur: 1					
Légende de l'indicateur d'état :	ci - Le contrôle n'a pas le profil cinétique requis. e - Erreur d'analyse des données. NTI - Échantillon non analysé en raison d'une erreur matérielle fatale. p- Erreur de préparation du test. RDFS - Échec de la vérification de la distribution de l'échantillon. SW - Défaillance du logiciel. x - Résultats non valides en raison d'un échec du contrôle.						
Révisé par :			Date :			Vérifié par :	Date :

CT/GC

Version : 1.38 (Pour diagnostic in vitro)

ID liste de travail :

Heure	Portoir-Tube n°	ID échantillon	RLU total	Résultat CT	Résultat GC	Indicateurs
13/08/2012 15:34:37	327-00	Contrôle positif CT - Lot 608400	424	CT POS.	GC POS.	ci
13/08/2012 15:34:37	327-00	Contrôle positif GC - Lot 610260	527	CT nég.	GC POS.	
13/08/2012 15:34:37	327-00	03310809036	53	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:34:37	327-00	98590809096	253	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:34:38	327-00	03E40809009	44	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:39:36	327-00	03E30809035	22	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:39:36	327-00	03EM0810557	23	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:39:36	327-00	98EK0810757	30	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:39:36	327-00	03EN0810867	29	Non valide	Non valide	x; p

CT/GC

Version : 1.38 (Pour diagnostic in vitro)

Heure	Portoir-Tube n°	ID échantillon	RLU total	Résultat CT	Résultat GC	Indicateurs
13/08/2012 15:39:36	327-00	03ET0809513	40	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 12:24:47	327-00	03010809237	Erreur	Erreur	Erreur	NTI; SW; e; p
13/08/2012 15:44:35	327-00	09EF0810041	1308	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:44:35	327-00	98KL0810069	12	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:44:35	327-00	98HP0810059	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:44:35	327-00	98EU0807026	0	Non valide	Non valide	NTI; RDFS; x; p
13/08/2012 15:54:36	792-00	03HO0810044	11	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:54:36	792-00	09HO0810044	9	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:54:36	792-00	98DO0811002	10	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:54:36	792-00	98EA0811043	9	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:54:36	792-00	98WI0811036	7	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:59:35	792-00	03ED0811059	10	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:59:35	792-00	98FO0813008	9	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:59:35	792-00	98EQ0811533	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:59:35	792-00	98EQ0811508	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 15:59:36	792-00	03EM0811534	1300	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:04:35	792-00	03EA0810122	13	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:04:35	792-00	98KL0810099	10	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:04:35	792-00	98KL0810098	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:04:35	792-00	98KL0810098	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:04:35	792-00	03EA0810115	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:09:36	792-00	09WI0810139	18	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:09:36	729-00	03DO0810062	10	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:09:36	729-00	03DO0810064	7	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:09:36	729-00	03DO0810065	13	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:09:36	729-00	03DO0810066	7	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:14:36	729-00	09KL0811021	1219	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:14:36	729-00	03DO0810068	0	Non valide	Non valide	NTI; RDFS; x; p
13/08/2012 16:14:36	729-00	98KL0810094	9	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:14:36	729-00	98KL0810096	9	Non valide	Non valide	x; p

CT/GC**Version : 1.38 (Pour diagnostic in vitro)**

Heure	Portoir-Tube n°	ID échantillon	RLU total	Résultat CT	Résultat GC	Indicateurs
13/08/2012 16:14:37	729-00	03WI0811035	10	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:19:36	729-00	98KL0810090	1244	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:19:36	729-00	98KL0810089	10	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:19:36	729-00	98KL0810088	13	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:19:36	729-00	98ED0810206	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:19:37	729-00	03EA0811040	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:24:36	729-00	98KL0810086	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:24:36	796-00	98KL0810095	12	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:24:36	796-00	03EM0810595	9	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:24:36	796-00	03DO0810067	7	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:24:36	796-00	98PP0813013	9	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 16:29:34	796-00	98DO0813032	6	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 18:54:34	398-00	03050810086	11	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 18:54:34	398-00	03BW0810026	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 18:54:34	398-00	03060810177	8	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 18:54:34	398-00	03060810175	9	Non valide	Non valide	x; p
13/08/2012 18:54:34	398-00	03060810174	9	Non valide	Non valide	x; p