КЕЙС-14

Жисмоний эскириши ва техник ҳолатини аниҳлаш йирик блокли пойдеворлар, агар визуал текширишда қуйидаги эскириш белгилари аниҳланган бўлса: 1 майдонда — 15% — ҳимоя ҳатламининг бўзилиши, цоколь ҳурилмаси ва подвал блокларининг намланганлиги излари, блоклар ўртасидаги ёриҳлар 2 мм гача; 2 майдондада — 40% — алоҳида жойларда цоколь парчаланиб ва йўҳолиши, эни 1,5 мм гача бўлган цоколдаги ёришлар; 3 майдонда — цоколь ва подвал деворларининг намланиш излари, 2 мм дан ортиҳ цоколь ҳонструҳцияси ва подвал блоҳларидаги ёриҳлар, блоҳлар юзидан бетон ҳисмларида арматура ҳўриниши; чоҳларнинг 10 мм дан ортиҳ чуҳурлиҳка ҳатталиги.